

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
- R.G. ES. N. 544/2006 -
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 1 - Vista satellitare dell'immobile - Evidenziato in rosso il confine tra la p.lla 960 e 959, in blu l'accesso pedonale all'unità dalla stradella interpoderale, in verde il cancello di accesso posto su proprietà aliena p.lla 959.

*Comune di Monreale (PA)
Contrada Renda -SS 186*

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
- R.G. ES. N. 544/2006 -
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 2 - In rosso evidenziata la rete di confine tra le p.lle 960 e 959, la parte sulla p.lla aliena viene adoperata a parcheggio auto, porzione del confine viene materializzato con la struttura destinata a "veranda" evidenziata in arancione.

Comune di Monreale (PA)
Contrada Renda -SS 186

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
- R.G. ES. N. 544/2006 -
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 3 - Evidenziato in rosso il confine tra la p.lla 960 e 959 e il cancello d'ingresso alla 959 di proprietà aliena.

Comune di Monreale (PA)
Contrada Renda -SS 186

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
- R.G. ES. N. 544/2006 -
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 4 - Vista esterna dell'unità immobiliare.

Comune di Monreale (PA)
Contrada Renda -SS 186

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
- R.G. ES. N. 544/2006 -
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 5 - Vista esterna del locale di sgombero di piano terra.

Comune di Monreale (PA)
Contrada Renda -SS 186

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
- R.G. ES. N. 544/2006 -
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 6 - Scala di accesso al locale di sgombero posto al piano primo, quest'ultima dovrà essere rimodulata in quanto posta parzialmente su proprietà aliena.

Comune di Monreale (PA)
Contrada Renda -SS 186

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
- R.G. ES. N. 544/2006 -
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 7 - La veranda sarà oggetto di demolizione in quanto edificata successivamente alle ragioni di credito, pertanto non risulta possibile attivare l'iter di condono edilizio ai sensi dell'art. 40 della L. 47/85..

Comune di Monreale (PA)
Contrada Renda -SS 186

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
- R.G. ES. N. 544/2006 -
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 8 - La tettoia e il magazzino saranno oggetto di demolizione in quanto edificate successivamente alle ragioni di credito, pertanto non risulta possibile attivare l'iter di condono edilizio ai sensi dell'art. 40 della L. 47/85.

Comune di Monreale (PA)
Contrada Renda -SS 186

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
- R.G. ES. N. 544/2006 -
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 9 - Cucina I - 'unità immobiliare presenta fenomeni di umidità di risalita dovute ad un mancato o errata realizzazione dell'isolamento della pavimentazione e della muratura di tompagno con il terreno vegetale, tenuto conto della mancanza di informazioni del tipo di fondazione realizzata.

Comune di Monreale (PA)
Contrada Renda -SS 186

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
- R.G. ES. N. 544/2006 -
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 10 – Servizio Igienico

*Comune di Monreale (PA)
Contrada Renda -SS 186*

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
- R.G. ES. N. 544/2006 -
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 11 – Vani interni dell'unità immobiliare, infissi in alluminio e vetro, i vani sono dotati di piastre riscaldanti - fenomeni di umidità di risalita

Comune di Monreale (PA)
Contrada Renda -SS 186

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
- R.G. ES. N. 544/2006 -
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 12 - Vani interni dell'unità immobiliare, infissi in alluminio e vetro, i vani sono dotati di piastre riscaldanti - fenomeni di umidità di risalita

Comune di Monreale (PA)
Contrada Renda -SS 186