

ALLEGATO H - REPERTORIO FOTOGRAFICO



Foto 1, 2 - Prospetto dell'edificio con l'ingresso in Via Ustica n. 7. L'appartamento si trova al 4° piano



Foto 3 – Il vano scala senza ascensore



Foto 4 – L'ingresso all'appartamento con porta blindata



Foto 5 – Ingresso con la cucina-soggiorno



Foto 6 – La cucina soggiorno con la porta finestra da cui si accede al balcone sulla via Ustica



Foto 7 – Il ripostiglio a cui si accede dalla cucina



Foto 8 – Veduta dell'ingresso dalla cucina



Foto 9 – La lavanderia



Foto 10 – Il WC doccia



Foto 11 – La cabina doccia con idromassaggio



Foto 12 – Il corridoio di disimpegno alle camere



Foto 13 e 14 – Camera da letto singola





Foto 15 – La camera da letto matrimoniale con pompa di calore



Foto 16 – La camera da letto matrimoniale



Foto 17 – Veduta su strada dal balcone su via Ustica



Foto 18 – Veduta della chiostrina interna




Foto 19 – La porta blindata di ingresso



Foto 20 - Particolare della camera da letto. Si nota un distacco dell'intonaco in prossimità dell'interruttore