



Foto n. 1 – prospetto principale



Foto n. 2 – portone d'ingresso



Foto n. 3 – ingresso/disimpegno



Foto n. 4 – stanza da letto



Foto n. 5 – soggiorno



Foto n. 6 – terrazzo a livello



Foto n. 7 – cucina



Foto n. 8 – intonaci ammalorati



Foto n. 9 – soffitto del w.c.



Foto n. 10 – infisso esterni



Foto n. 11 – lesione terrazzo a livello



Foto n. 12 – scaldabagno nel w.c.