Tribunale di Palermo Sezione VI Civile Esecuzioni Immobiliari Procedura Esecutiva Immobiliare R.G.Es. 332/2017 esperto stimatore Arch. Daniela Carollo LOTTO 13



Foto 1. Primo piano seminterrato. Box auto pignorato identificato al sub 42



Foto 2. Primo piano seminterrato. Box auto pignorato identificato al sub 42

Tribunale di Palermo Sezione VI Civile Esecuzioni Immobiliari Procedura Esecutiva Immobiliare R.G.Es. 332/2017 esperto stimatore Arch. Daniela Carollo LOTTO 13



Foto 3. Primo piano seminterrato. Box auto pignorato identificato al sub 42



Foto 4. Primo piano seminterrato. Box auto pignorato identificato al sub 42. Infiltrazioni d'acqua sul soffitto

Tribunale di Palermo Sezione VI Civile Esecuzioni Immobiliari Procedura Esecutiva Immobiliare R.G.Es. 332/2017 esperto stimatore Arch. Daniela Carollo LOTTO 13



Foto 5. Primo piano seminterrato. Box auto pignorato identificato al sub 42. Piletta con punto acqua



Foto 6. Primo piano seminterrato. Box auto pignorato identificato al sub 42. Quadro elettrico e interruttore con presa