



Foto 1. Primo piano seminterrato. Box auto pignorato identificato al sub 46 (indicato con il riquadro rosso)



Foto 2. Primo piano seminterrato. Box auto pignorato identificato al sub 46 (indicato con la freccia)



Foto 3. Primo piano seminterrato. Box auto pignorato identificato al sub 46. interno



Foto 4. Primo piano seminterrato. Box auto pignorato identificato al sub 46. Interno



Foto 5. Primo piano seminterrato. Box auto pignorato identificato al sub 46. Infiltrazioni sulla parete di fondo e sulla trave



Foto 6. Primo piano seminterrato. Box auto pignorato identificato al sub 45. Infiltrazioni sulla parete di fondo e sulla trave



Foto 7. Primo piano seminterrato. Box auto pignorato identificato al sub 46. Fessurazione sul tramezzo di separazione con box auto sub. 47



Foto 8. Primo piano seminterrato. Box auto pignorato identificato al sub 46. Tracce di umidità sulla zona basamentale, esito di allagamenti



Foto 9. Primo piano seminterrato. Box auto pignorato identificato al sub 46. Punto acqua con piletta



Foto 10. Primo piano seminterrato. Box auto pignorato identificato al sub 46. Quadro elettrico, interruttore e presa elettrica