Firmato Da: DANIELA CAROLLO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 75f7793e7bceb79

ARCH. DANIELA CAROLLO VIA P. P. RUBENS, 5 - 90145 PALERMO CELL. 3404821338 - FAX. 091 6818197 daniela.carollo@archiworldpec.it

> Alla S.V. Ill.ma Giudice dell'esecuzione Dott.ssa Grazia Giuffrida

Tribunale di Palermo Sezione VI Civile Esecuzioni Immobiliari

Oggetto: Procedura esecutiva R.G.Es. 332/2017 promossa da Fino 1 Securitisation s.r.l. contro presso il Tribunale di Palermo, Sezione VI Civile Esecuzioni Immobiliari.

Deposito riprese video dei box oggetto di pignoramento identificati ai subalterni 32 (lotto 5), 33 (lotto 6), 34 (lotto 7), 35 (lotto 8), 36 (lotto 9), 38 (lotto 10), 39 (lotto 11), 40 (lotto 12), 42 (lotto 13), 44 (lotto 14), 45 (lotto 15), 46 (lotto 16), 48 (lotto 17), 49 (lotto 18)

La sottoscritta Arch. Daniela Carollo, nominata esperto stimatore nell'ambito della procedura R.G.Es. 332/2017,

premesso

- che all'udienza del 05/07/2023 la S.V. Ill.ma, sentite le parti in ordine alle infiltrazioni verificatesi in alcuni box pignorati e negli spazi comuni di manovra del piano S1 di via Villa Heloise e ascoltata la proposta del Custode Giudiziario di porre in vendita alcuni beni del compendio pignorato sostituendo alle visite in presenza delle videoriprese e/o un report fotografico, ha assegnato alla creditrice procedente e al creditore intervenuto termine sino al 30/07/2023 per pronunciarsi in ordine alla suddetta proposta
- che, avendo la creditrice procedente risposto favorevolmente alla proposta del Custode Giudiziario entro i termini assegnati, la scrivente, insieme al delegato del Custode Giudiziario Avv. Marco Reina, in data 06/10/2023 si è recata nuovamente sui luoghi al fine di effettuare le riprese video di quei box auto che si trovano ubicati sotto la sede stradale e sotto le aiole di via Villa Heloise per i quali non si ritiene opportuno procedere con le visite in presenza stante le condizioni precarie di manutenzione
- che, tuttavia, al momento del trasferimento delle videoriprese dalla videocamera al pc, la sottoscritta ha verificato che i video apparivano scuri all'interno dei box ed e ciò in quanto gli stessi risultavano privi di fonti di luce naturale e di illuminazione artificiale
- che, dunque, non essendo in possesso della strumentazione idonea per illuminare gli spazi interni dei box auto pignorati e per effettuare delle riprese video tali da garantire una buona risoluzione e qualità, la sottoscritta in data 29/11/2023 ha chiesto l'autorizzazione a poter essere coadiuvata da un



lst. n. 35 dep. 18/03/2024

Firmato Da: DANIELA CAROLLO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 75f7793e7bceb79

fotografo professionista, individuato nella persona del sig. , il quale ha fornito un preventivo di spesa complessiva pari a circa € 200,00

- che in data 27/02/2024, a seguito di provvedimento autorizzativo della S.V. Ill.ma del 14/02/2024, la scrivente si è recata presso i box pignorati insieme al fotografo sig. al fine di effettuare le riprese video dei box auto identificati **subalterni 32** (lotto 5), **33** (lotto 6), **34** (lotto 7), **35** (lotto 8), **36** (lotto 9), **38** (lotto 10), **39** (lotto 11), **40** (lotto 12), **42** (lotto 13), **44** (lotto 14), **45** (lotto 15), **46** (lotto 16), **48** (lotto 17), **49** (lotto 18)
- che, in sede di sopralluogo, ha constatato un peggioramento delle condizioni di manutenzione di alcuni box auto e soprattutto degli spazi comuni di manovra ubicati sotto le aiole e sotto la sede stradale di via Villa Heloise, stante la presenza di zone di solaio sfondellate e il cedimento di parti del copriferro delle travi, degradi che nei precedenti sopralluoghi non si erano ancora verificati.

Tutto ciò premesso e considerato <u>l'aggravamento delle condizioni di manutenzione dovute ai fenomeni infiltrativi che conferma la necessità di procedere con la vendita dei beni sopraindicati sostituendo alle visite in presenza le riprese video e il report fotografico onde evitare rischi per l'incolumità dei potenziali acquirenti</u>

deposita

le videoriprese e le fotografie dei box pignorati sopraindicati e degli spazi comuni di manovra ubicati sotto la sede stradale e sotto le aiole di via Villa Heloise, precisando che, per l'eccessiva pesantezza dei video, verranno effettuati più depositi.

Con osservanza
l'esperto

Arch. Daniela Carollo

Palermo, 14/03/2024



