

CTU - RELAZIONE FOTOGRAFICA -

Tribunale di Palermo Sezione VI Civile Esecuzioni immobiliari  
R.G. Es. 651/2017

**Immobile sito a Palermo nella Via Guadagna n.109, piano T,  
censito in Catasto fabbricati al foglio 73 p.lla 149, sub.1, cat. A/4 - Sopralluogo del 06.09.2019**



1



2



3



4

Foto 1/2: esterni - prospetti su Via Guadagna e su Via Spatafora; Foto 3/4: vano 1 ed annesso piccolo wc sottoscala;

CTU - RELAZIONE FOTOGRAFICA -  
Tribunale di Palermo Sezione VI Civile Esecuzioni immobiliari  
R.G. Es. 651/2017



5



6



7



8

Foto 5/6: interni – vano 4 soggiorno/cucina; Foto 7: vano 2 camera letto; Foto 8: wc annesso al soggiorno/cucina;



CTU - RELAZIONE FOTOGRAFICA -  
Tribunale di Palermo Sezione VI Civile Esecuzioni immobiliari  
R.G. Es. 651/2017



9



10



11



12

Foto 9/10/11/12: interni – materiali e stato di manutenzione.