

LOCALIZZAZIONE IMMOBILE
Foto 1-2-3 Vedute aeree (google maps)



VISTE DEL FABBRICATO



FOTO 4 – Vista angolare del fabbricato



FOTO 5 – Prospetto principale e cancelletto d'ingresso

VISTE DEL FABBRICATO



FOTO 6 – Vista del fabbricato dall'angolo tra via G. Romeres e via D. Chinnici



FOTO 7 – Retrospetto

ANDRONE E VISTE INTERNE SPAZI CONDOMINIALI



FOTO 8 – Accesso alla portineria



FOTO 9 Portineria e ascensore



FOTO 10 – Portineria



FOTO 11 – Pianerottolo e porta di ingresso

AMBIENTI INTERNI



FOTO 12 – Zona di ingresso



FOTO 13 – Vano con balcone su prospetto principale

BALCONE SU VIA G. ROMERES



FOTO 13 e 14 – Balcone sulla via G. Romeres



FOTO 15 – Vista dal balcone del prospetto principale

AMBIENTI INTERNI



FOTO 16 – Corridoio (vista verso l'interno)



FOTO 17 – Corridoio (vista verso la porta)



FOTO 18 – Parte terminale del corridoio



FOTO 19 – Vano cieco

AMBIENTI INTERNI



FOTO 20 - vano sul retro prospetto



FOTO 21 - vano sul retro prospetto



FOTO 22 – Servizio igienico



FOTO 23 – Servizio igienico

AMBIENTI INTERNI



FOTO 24– Vano sul prospetto principale



FOTO 25 – Vano sul prospetto principale

AMBIENTI INTERNI



FOTO 26 – Cucina con annessa veranda



FOTO 27 – Cucina

AMBIENTI INTERNI



FOTO 28 – Cucina con annessa veranda realizzando eliminando il muro perimetrale



FOTO 29