

All. 23 Documentazione fotografica



1. Prospetto su strada



2. Prospetto su strada



3. Corso Piano Renda 96 A



4. Corso Piano Renda 96A Ingresso al primo piano



5. Accesso al locale box/deposito con scala di collegamento al piano primo



6. Vano di ingresso



7. Salotto



8. Balcone sul retrospetto



9. Scaletta di accesso alla mansarda



10. Botola di accesso alla mansarda



11. Disimpegno zona notte



12. Vano 1



13. Vano 2



14. Vano 3



15. Ripostiglio annesso al vano 2



16. Scaletta di collegamento con i locali sottot



17. Locale sottotetto dx



18. Locale sottotetto dx



19. Locale sottotetto sx



20. Locale sottotetto sx



21. Bagno 1



22. Soggiorno – pranzo – cucina




23. Porta di accesso alla scala di collegamento col locale di piano terra



24. Scala e locale di piano terra



25. Zona cucina



26. Locale soggiorno - pranzo - cucina



27. Pavimento piastrelle ceramica



28. Pavimento vano 3



29. Soggiorno-pranzo-cucina



30. Scaletta di accesso al sottotetto



31. Bagno 2



32. Balcone



33. Bagno 2



34. Zona cucina



35. Infissi interni



36. Caldaia



37. Bagno 1



38. Bagno 1



39. Bagno 1



40. Locale sottotetto



41. Bagno 2



42. Bagno 2



43. Scala di collegamento al locale di piano terra con accesso da Corso Piano Renda