

Tribunale di Palermo  
Sezione VI Esecuzioni Immobiliari  
R.G.Es. 462/2021  
LOTTO N. 1  
Esperto stimatore: Ing. Mario D'Amore

**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**SEZIONE VI - ESECUZIONI IMMOBILIARI**

**Esecuzione Immobiliare R.G.Es. 462/2021**

**CREDITORE PROCEDENTE CONDOMINIO DI VIA BARONE BIVONA, 5**  
***contro***  
**DEBITORE ESECUTATO *OMISSIS***

**GIUDICE DELL'ESECUZIONE: DOTT. GIANFRANCO PIGNATARO**

**CUSTODE GIUDIZIARIO: AVV. LIVIO MANGIARACINA**

**PERIZIA DI STIMA IMMOBILIARE**  
**LOTTO N. 1**

Ufficio sito a Palermo in Via Barone Bivona n. 5, Piano primo, Scala C, Interno 9  
N.C.E.U. di Palermo al Foglio 63, Particella 814, Sub. 64



**Esperto stimatore: Ing. Mario D'Amore**



## PERIZIA DI STIMA IMMOBILIARE

### LOTTO N. 1

#### PREMESSA

Con provvedimento del 28/10/2022 il Giudice dell'esecuzione dott. Gianfranco Pignataro nominava il sottoscritto, Ing. Mario D'Amore, iscritto all'Albo degli Ingegneri al n. 4077 quale esperto stimatore per l'esecuzione citata in epigrafe.

In data 04/11/2022 il sottoscritto effettuava il deposito telematico del verbale di accettazione incarico ex art. 569, comma 1°, c.p.c. e, preliminarmente all'inizio delle operazioni di consulenza, provvedeva, congiuntamente al nominato custode Avv. Livio Mangiaracina, alla verifica della completezza della documentazione di cui all'art. 567 c.p.c., depositando telematicamente il modulo di controllo.

In data 13/02/2023 lo scrivente si recava sui luoghi ove era presente il Custode Giudiziario, Avv. Livio Mangiaracina. Si rilevava in tale circostanza che sul campanello non risultava il nominativo dell'esecutato, così come nessun ulteriore riferimento anagrafico si rintracciava sui citofoni, posti all'interno del condominio all'ingresso di ciascuna scala (C e D). Vista l'impossibilità di proseguire oltre, lo scrivente si riservava di effettuare ulteriori accertamenti per rintracciare l'esecutato.

In data 28/02/2023 si effettuava il sopralluogo presso gli immobili oggetto di esecuzione, congiuntamente al custode giudiziario Avv. Livio Mangiaracina (**All. 1**).

#### **QUESITO N. 1. IDENTIFICAZIONE DEI DIRITTI REALI E DEI BENI OGGETTO DEL PIGNORAMENTO**

L'atto di pignoramento della presente procedura esecutiva riguarda gli immobili dal n. 1 al n. 3 di seguito elencati:

- 1) **Unità immobiliare, sita in Palermo, Via Barone Bivona n. 5, scala C, interno 9, piano 1°, riportato nel N.C.E.U. di Palermo al Foglio 63, Particella 814, Subalterno 64, Categoria A/10, vani 2,5;**



- 2) *Unità immobiliare, sita in Palermo, Via Barone Bivona n. 5, scala D, interno 1, piano T, riportato nel N.C.E.U. di Palermo al Foglio 63, Particella 814, Subalterno 66, Categoria A/10, vani 4;*
- 3) *Unità immobiliare, sita in Palermo, Via Barone Bivona n. 5, scala D, interno 2, piano T, riportato nel N.C.E.U. di Palermo al Foglio 63, Particella 814, Subalterno 67, Categoria A/10, vani 3,5.*

La presente relazione, in particolare, riguarda il **lotto di vendita n. 1** che comprende l'immobile:

***Unità immobiliare, sita in Palermo, Via Barone Bivona n. 5, scala C, interno 9, piano 1°, riportato nel N.C.E.U. di Palermo al Foglio 63, Particella 814, Subalterno 64, Categoria A/10, vani 2,5. Confini immobile: Subalterno 169, Subalterno 58, chiostrina condominiale, area esterna condominiale.***

L'immobile del **LOTTO N. 1** è così individuato nell'atto di pignoramento e nella relativa nota di trascrizione:

- piena proprietà di un ufficio e studio privato, sito in Palermo, via Barone Bivona n. 5, ubicato al piano 1, scala C, censito al C.F. del Comune di Palermo al foglio 63, p.lla 814, sub. 64, categoria catastale A/10, numero vani catastali 2,5.

#### **Diritti reali:**

Il diritto reale dell'esecutato sull'immobile riportato nell'atto di pignoramento corrisponde a quello in titolarità dell'esecutato in forza di:

- atto di compravendita del [REDACTED] in notaio dott. Renato Caruso Rep. 56/34 Racc. 46927 trascritto alla Conservatoria di Palermo il 18/12/2009 ai nn. 9488/1-10 da potere di [REDACTED] (All. 2).

#### **Dati catastali:**

I dati catastali dell'immobile riportati nell'atto di pignoramento corrispondono a quelli attuali riportati nelle visure catastali (All. 3).



Tribunale di Palermo  
Sezione VI Esecuzioni Immobiliari  
R.G.Es. 462/2021  
LOTTO N. 1  
Esperto stimatore: Ing. Mario D'Amore

Unità immobiliare dal 09/11/2015

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA	
	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale		Rendita
1	Urbana	63	814	64	2		A/10	3	2,5 vani	Totale: 50 m <sup>2</sup>	Euro 471,27	Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
Indirizzo		VIA BARONE BIVONA n. 5 piano: 1 interno: 9 scala: C.										
Notifica					Partita:		201260		Mod.58		201260	


Mappali Terreni Correlati  
Codice Comune G273 - Sezione - Foglio 63 - Particella 814

### Individuazione e ubicazione dell'immobile:

Ai fini dell'esatta individuazione dell'immobile oggetto del pignoramento si è effettuato un raffronto tra una ortofoto satellitare attuale e la mappa catastale con l'ausilio del portale *Stimatrix forMaps (All. 4)*, riscontrando la corrispondenza tra quanto pignorato e la situazione reale dei luoghi.




Ortofoto attuale (da Google Earth)



Estratto di mappa catastale





Sovrapposizione ortofoto attuale e mappa  
catastale tratta da Stimatrix forMaps

## **QUESITO N. 2. ELENCAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI BENI COMPONENTI CIASCUN LOTTO E LORO DESCRIZIONE MATERIALE**

Il **LOTTO N. 1** è costituito da un ufficio, censito al C.F. del Comune di Palermo al fg. 63, p.lla 814, sub. 64, cat. catastale A/10, superficie catastale mq 50:

**Tipologia:** Ufficio.

**Ubicazione:** Palermo, Via Barone Bivona n. 5, piano 1, interno 9 scala C

**Caratteristiche strutturali:** struttura intelaiata in cemento armato

**Accessi:** accesso condominiale dal civico 5 di Via Barone Bivona

**Confini:** Subalterno 169, Subalterno 58, chiostrina condominiale, area esterna condominiale

**Pertinenze:** nessuna

**Dotazioni condominiali:** nessuna

**Contesto e caratteristiche estrinseche:** L'immobile ricade all'interno di un edificio condominiale a nove elevazioni (una interrata e 8 fuori terra). L'edilizia prevalente della zona in cui ricade è caratterizzata da immobili ad uso residenziale e commerciale ed è caratterizzata per lo più da fabbricati in muratura di poche elevazioni fuori terra e edifici



realizzati con struttura in cemento armato. Si trova nei pressi della Stazione Centrale di Palermo.

**Composizione interna:** Immobile composto da un vano di ingresso, un ambiente adibito a cucina con stanza da pranzo, una camera da letto ed un WC.

**Esposizione:** Sud

**Condizioni di manutenzione dell'immobile e degli impianti:** Le condizioni di manutenzione dell'immobile sono mediocri e l'impianto elettrico non è a norma, dovendosi prevedere pertanto per l'adeguamento un costo pari ad € 3.000,00

**Attestato di prestazione energetica:** Non presente. Occorrerà pertanto prevedere per la redazione del suddetto attestato un costo pari ad € 200,00

**Fotografie dei luoghi:** Lo scrivente ha riportato in **allegato n. 5** la documentazione fotografica relativa all'immobile staggito.



Foto n. 1 Prospetto condominiale



Foto n. 2 Area esterna condominiale



Foto n. 3 Cucina




Foto n. 4 Camera da letto






Foto n. 5 Ingresso



Foto n. 6 Bagno

**Planimetria di rilievo dello stato reale dei luoghi (All. 6):**



**Planimetria di rilievo dello stato di fatto**

**Superficie utile interna:** 44 mq

**Superficie commerciale:** 50 mq (Coefficiente di ragguaglio  $C = 1$  applicato alla Superficie lorda)

**Altezza utile interna:** 2,85 m




### **QUESITO N. 3. IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL BENE PIGNORATO**

L'immobile è identificato al C.F. del Comune di Palermo, al foglio 63, particella 814, sub. 64, via Barone Bivona n. 5, scala C, piano 1, interno 9, cat. A/10, vani catastali 2,5, superficie catastale 50 mq.

La visura catastale attuale (**All. 3**) mostra conformità con quanto indicato nell'atto di pignoramento.


**Intestatari catastali dell'immobile:** Omissis nato a Omissis il Omissis, C.F.: omissis, Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni

**Planimetria catastale:** La planimetria catastale (**All. 7**) risulta depositata in catasto in data 24/11/1990 e risulta difforme all'attuale stato dei luoghi, poichè l'immobile, ad uso ufficio, è, di fatto, adibito ad abitazione ed una delle stanze viene utilizzata come cucina. Dal momento che il suddetto cambio di destinazione d'uso come meglio si preciserà in seguito, non è sanabile, si dovrà ricondurre l'immobile alla rappresentazione grafica riportata nella planimetria catastale.



Estratto planimetria catastale (All.7)





**Rilievo attuale dei luoghi con indicazione grafica delle difformità riscontrate rispetto alla planimetria catastale (All.8)**

Il fabbricato ove ricade l'immobile insiste sulla particella 814 proveniente dalle originarie particelle 814 e 455 (All. 9)

#### **QUESITO N. 4. SCHEMA SINTETICO-DESCRITTIVO DEL LOTTO**

**LOTTO 1: piena ed intera proprietà** di un immobile (**ufficio**), ubicato in Palermo, via Barone Bivona n. 5, piano 1, senza ascensore, scala C; Composto da ingresso, cucina, camera da letto e bagno; Confinante con Subalterno 169, Subalterno 58, chiostrina condominiale, area esterna condominiale; Censito al C.F. al **foglio 63, p.lla 814, sub. 64**. Il descritto stato dei luoghi è difforme alla planimetria catastale; Vi sono concessioni edilizie n. 382 del 14.12.1987, N. 59 del 19.02.1992 e N. 5 del 10.01.1994 e Certificato di agibilità n. 214 del 29.07.2011.



L'immobile presenta diversa destinazione d'uso rispetto a quella urbanistica. Tale abuso non è sanabile e pertanto si dovrà provvedere al ripristino della destinazione originaria on un costo stimato pari ad € 1.000,00.

L'immobile non è dotato dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) Il costo per la redazione dell'A.P.E. è pari ad € 200,00.

**PREZZO A BASE D'ASTA DELL'INTERO: Euro 34.000,00 (Trentaquattromila).**

### **QUESITO N. 5. RICOSTRUZIONE DEI PASSAGGI DI PROPRIETÀ IN RELAZIONE AL BENE PIGNORATO**

All'esecutato l'immobile è pervenuto per atto di compravendita del 17.02.2009 in Notar Renato Caruso di Palermo rep. 50204, trascritto il 18.12.2009 ai nn. 94856/70706 da potere della **[REDAZIONE]** con sede in Palermo c.f. 02121850620 (v. All. 2).

Alla società **[REDAZIONE]** s.r.l. il terreno sul quale sorge l'edificio del quale fa parte l'immobile in oggetto era pervenuto per:

- Atto di compravendita del 30 marzo 1987 in Notar Tolomeo di Palermo da potere di **[REDAZIONE]**
- Atto di compravendita del 27 giugno 1987 in Notar Tolomeo di Palermo da potere di **[REDAZIONE]**
- Atto di compravendita del 18 febbraio 1987 in Notar Tolomeo di Palermo da potere di **[REDAZIONE]**
- Atto di compravendita del 13 febbraio 1987 in Notar Tolomeo di Palermo da potere di **[REDAZIONE]**, **[REDAZIONE]**, **[REDAZIONE]**, **[REDAZIONE]**

### **QUESITO N. 6. REGOLARITÀ DEL BENE PIGNORATO SOTTO IL PROFILO EDILIZIO ED URBANISTICO**

I lavori di costruzione delle strutture de fabbricato ove ricade l'immobile sono iniziati in data 08.02.1988 e sono stati ultimati in data 20.12.1990. Il suddetto fabbricato è stato realizzato in forza delle concessioni edilizie:

- N. 382 del 14.12.1987 (All. 10);



- N. 59 del 19.02.1992 (**All. 11**);
- N. 5 del 10.01.1994 (**All. 12**).

Rilasciate sulla scorta degli elaborati progettuali riportati in **allegato n. 13**.


Per l'immobile è stato rilasciato certificato di agibilità n. 214 del 29.07.2011 al quale è allegata la planimetria catastale di impianto dell'unità immobiliare, che comprova la conformazione dell'immobile alla data del rilascio del suddetto certificato (**All. 14**).

Successivamente alla realizzazione della costruzione sono state realizzate le seguenti opere:

- Realizzazione cucina con conseguenza cambio di destinazione d'uso dell'immobile ad uso abitativo (**All. 15**).


Le suddette opere sono state realizzate in assenza di titolo abilitativo.

*La geometria dell'immobile risulta conforme agli elaborati grafici di progetto allegati al provvedimento autorizzativo ed alla planimetria catastale di impianto allegata al certificato di agibilità. Tuttavia risulta difforme per cambio di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione, realizzato, tra l'altro, adibendo uno degli ambienti a cucina*




Estratto grafico del progetto autorizzato





Estratto planimetria catastale di impianto allegata al certificato di agibilità



Planimetria di rilievo attuale con indicazione delle  
eventuali difformità rispetto al grafico di progetto autorizzato



Le difformità non sono regolarizzabili dal momento che non sussistono adeguati rapporti aero – illuminanti per poter rendere l'immobile abitabile. Pertanto, si procederà al ripristino dello stato dei luoghi, i cui costi, da conteggi effettuati su fogli separati ammontano circa ad € 1.000,00.

I costi come sopra determinati per la messa in pristino dei luoghi saranno detratti dal valore di stima.

Dall'esame del Certificato di Destinazione Urbanistica (**All. 16**) della particella 814 ove insiste il fabbricato in cui ricade l'immobile staggito risulta che:

- La particella n.814 del foglio di mappa n.63 ricade in Zona territoriale omogenea B0a (artt.6-7-2-25- 23bis-27 delle N. di A.);
- La particella n.814 del foglio di mappa n.63 ricade in minima parte all'interno della Fascia di rispetto della ferrovia D.P. n°753 del 11/07/80 art. 49.
- La particella n.814 del foglio di mappa n.63 ricade in minima parte all'interno di Aree caratterizzate da cave storiche a fossa, cedimenti del suolo, sprofondamenti, crolli per la presenza di cavità sotterranee antropiche (art. 3 delle N. T. di A.).

#### **QUESITO N. 7. STATO DI POSSESSO ATTUALE DELL'IMMOBILE**

L'immobile è attualmente occupato da Bosah Lucky (**All. 17**) *sine titulo*, non è stato rinvenuto il certificato di residenza dell'occupante. Da quanto appreso dal Custode giudiziario il Sig. XXXXXXXXXX corrisponde la somma mensile di € 300,00.

Al fine di determinare il canone locativo dell'immobile, lo scrivente ha analizzato i dati forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate, aggiornati al secondo semestre del 2023 (**All. 18**), individuando i valori medi zonalari degli immobili ad uso "terziario".



## Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2023 - Semestre 2

Provincia: PALERMO

Comune: PALERMO

Fascia/zona: Semicentrale/E.BASILE-MONTEGRAPPA-CLINICHE-STAZIONE C.LE-ORTO BOTANICO

Codice di zona: C4

Microzona catastale n.: 2

Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico

Destinazione: Terziaria

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Uffici	NORMALE	700	1050	L	5,5	9	L

che il canone locativo è pari a:

$$C = 50,00 \text{ mq} \times 5,50 \text{ €/mq/mese} = \text{€ } 275,00 \text{ al mese}$$

**Pertanto il canone locativo può porsi pari ad € 275,00.**

Al fine di determinare l'indennità di occupazione dell'immobile lo scrivente ritiene opportuno tener conto della durata ridotta e precaria dell'occupazione, dell'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura, nonché dell'esigenza di assicurare la conservazione del bene, abbattendo del 30% il canone sopra determinato.

La somma mensile dovuta a titolo di indennità di occupazione ammonta a:

$$I = (1,00 - 0,30) \cdot \text{€/mese } 275,00 = \text{€/mese } 192,50$$

Pertanto il canone corrisposto risulta maggiore dell'indennità di occupazione.

### **QUESITO N. 8. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI GRAVANTI SUL BENE**

#### **Oneri e vincoli a carico dell'acquirente:**

Sono a carico dell'acquirente i seguenti oneri così stimati:



- regolarizzazione edilizio-urbanistica mediante ripristino allo stato legittimo, con un costo pari a circa **euro 1.000,00** come determinato in risposta al quesito n. 6;
- redazione dell'A.P.E. con un costo pari a non oltre **euro 200,00**;
- Adeguamento degli impianti con un costo pari a circa **euro 3.000,00**;

I suddetti costi sono stati detratti dal valore di mercato dell'immobile.

**Oneri e vincoli cancellati o regolarizzati nel contesto della procedura:**

Come risultante dalla certificazione notarile in atti e dall'**ispezione ipotecaria** estratta dallo scrivente esperto in data **03.05.2024 (All. 19)** sull'immobile pignorato gravano i seguenti vincoli e oneri giuridici

- ISCRIZIONE del 27/10/2008 - Registro Particolare 2184 Registro Generale 16599 Pubblico ufficiale TOLOMEO MARIA Repertorio 22802 del 09/11/1988 IPOTECA IN RINNOVAZIONE derivante da IPOTECA VOLONTARIA PER CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO (dall'esame dell'atto di compravendita l'ipoteca risulta essere solo cartolare)
- TRASCRIZIONE del 29/11/2021 - Registro Particolare 13361 Registro Generale 63403 Pubblico ufficiale CORTE DI APPELLO DI PALERMO – UNEP Repertorio 5742/2021 del 12/11/2021 ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
- ISCRIZIONE del 04/05/2018 - Registro Particolare 2184 Registro Generale 16599 Pubblico ufficiale GIUDICE DI PACE DI PALERMO Repertorio 3653 del 10/10/2016 derivante da IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO
- ISCRIZIONE del 18/12/2009 - Registro Particolare 16506 Registro Generale 94857 Pubblico ufficiale CARUSO RENATO Repertorio 56285/16928 del 17/12/2009 IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO

**QUESITO N. 9. VERIFICARE SE I BENI PIGNORATI RICADANO SU SUOLO DEMANIALE**



Il bene non ricade su suolo demaniale.

#### **QUESITO N. 10. ESISTENZA DI PESI ED ONERI DI ALTRO TIPO**

L'immobile non è gravato da censo, livello, uso civico.

#### **QUESITO N. 11. SPESE DI GESTIONE DELL'IMMOBILE ED EVENTUALI PROCEDIMENTI IN CORSO**

Esiste un condominio costituito, privo di regolamento condominiale (All. 20).

Sono adottate delle tabelle millesimali per la ripartizione delle spese (All. 21).

Le spese fisse di gestione e manutenzione dell'immobile (spese condominiali ordinarie) ammontano a circa **euro 80,00 al mese**

Non risulta comunicazione di spese straordinarie già deliberate.

Risultano spese condominiali non pagate per un importo pari ad € 2.448,20 (All. 22)

Non risultano procedimenti giudiziari a carico del cespite pignorato.

#### **QUESITO N. 12. VALUTAZIONE DEI BENI E CRITERI DI STIMA ADOTTATI**

##### **Criterio di stima**

Per la stima del bene lo scrivente si è avvalso del metodo "sintetico comparativo".

Il metodo comunemente detto "sintetico-descrittivo" consiste nel determinare l'entità del valore tramite una comparazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene immobile oggetto di stima con le analoghe di altri beni esistenti *in loco* e di cui si è a conoscenza dell'attuale valore di mercato.

La comparazione rende possibile l'inserimento del bene oggetto di stima nella classe dei beni di analoghe caratteristiche estrinseche ed intrinseche, quindi l'immobile da stimare assumerà, quale più probabile valore venale, quello dato dal prezzo medio rappresentativo della classe in cui è stato inserito.



Occorre precisare che per caratteristiche intrinseche, in genere si intendono la consistenza del bene, il grado di rifinitura, lo stato di conservazione e manutenzione i servizi igienici e le comodità presenti ed insite nel bene stesso, la dimensione dei vani, l'età della costruzione, la stabilità etc.; mentre per condizioni estrinseche di un immobile in genere si intendono tutte quelle condizioni esterne che possono rendere più o meno appetibile il bene come ad esempio il collegamento viario (servizi pubblici), la vicinanza a mercati, uffici pubblici, locali, banche, locali di attrazione e di cultura, etc. ossia il suo inserimento nel tessuto urbano limitrofo.

Al fine dell'applicazione del succitato metodo sintetico, bisogna scegliere un parametro di raffronto tra quelli comunemente adottati nel campo dell'estimo edilizio; nel caso in esame si è ritenuto opportuno scegliere il metro quadrato di superficie lorda commerciale.

L'adozione del metodo sintetico-comparativo, ha richiesto l'analisi di mercato di immobili consimili per ubicazione e tipologia a quella in esame.

### **Stima del valore di mercato dell'immobile**

#### **Dati metrici e consistenza dell'immobile:**

Sulla base dei criteri tratti dal DPR 138/1998, la superficie commerciale dell'immobile è pari a **50,00 mq** così calcolati:

TABELLA SUPERFICIE COMMERCIALE		
Superficie lorda	Coefficiente omogeneizzazione	Superficie commerciale
50	1	50

#### **Determinazione della scala dei prezzi noti**

Al fine di determinare il valore di mercato dell'immobile, lo scrivente ha analizzato i dati forniti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) dell'Agenzia delle Entrate, aggiornati al secondo semestre del 2023 (All. 18), individuando i valori medi zonali degli immobili ad uso "terziario".





### Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2023 - Semestre 2

Provincia: PALERMO

Comune: PALERMO

Fascia/zona: Semicentrale/E.BASILE-MONTEGRAPPA-CLINICHE-STAZIONE C.LE-ORTO BOTANICO  
Codice zona: C4

Microzona: 2

Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Uffici	Normale	700	1050	L	5,5	9	L

I suddetti valori fotografano le condizioni semestrali di mercato nell'ipotesi che gli immobili si trovino in condizioni conservative e manutentive di tipo "normale".

L'immobile nel complesso si presenta in condizioni mediocri di manutenzione e conservazione.

Alla luce di quanto testé esposto, tenendo conto delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche (superficie commerciale, volumetria, rifiniture, stato d'uso, piano, esposizione, ubicazione nell'ambito cittadino, non idonee condizioni di manutenzione e conservazione ecc.) dell'immobile oggetto di stima, nonché dei margini di oscillazione delle quotazioni in Euro/mq relative ad immobili aventi destinazioni consimili a quello in esame, sulla base dei dati sopra riportati, si ritiene equo applicare il valore unitario pari a **800,00 €/mq**.

Pertanto, considerando che la consistenza totale dell'immobile è pari a **50,00 mq**, si avrà che il valore di mercato dell'immobile è pari a:

$$V = 50,00 \text{ mq} \times 800,00 \text{ €/mq} = \text{€ } 40.000,00$$

Pertanto sulla base dei dati reperiti dalle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare **il più probabile valore di stima dell'immobile è di euro Quarantamila/00**

Dal valore di stima dell'immobile si detraggono i seguenti costi:

- Costi per regolarizzazione edilizio urbanistica: € 1.000,00 circa
- Costi per elaborazione dell'Attestato di Prestazione Energetica: € 200,00;



- Costi per adeguamento degli impianti con un costo pari a circa euro 3.000,00

Dunque, il valore di stima dell'immobile **verrà deprezzato di euro 4.200,00**

$$V = € 40.000,00 - € 4.200,00 = € 35.800,00$$

Pertanto, **il più probabile valore di mercato dell'immobile**, decurtato dei costi sopra indicati, è di **euro 35.800,00 (Trentacinquemilaottocento euro)**.

### **PREZZO A BASE D'ASTA DELL'INTERO**

Considerando che l'immobile viene trasferito con procedura esecutiva, tenuto conto anche dell'assenza della garanzia per vizi, si applica, come precisato nel mandato conferito, una riduzione rispetto al valore di mercato, come sopra individuato, nella misura del **5%**.

Pertanto:

$$€ 35.800,00 - 5\% \text{ di } € 35.800,00 = € 34.010,00 \text{ (che si arrotondano in } € 34.000,00)$$

### **QUESITO N. 13. VALUTAZIONE DEL PREZZO A BASE D'ASTA DELLA QUOTA INDIVISA PER GLI IMMOBILI PIGNORATI PER LA SOLA QUOTA**

Non vi sono quote indivise in quanto il bene è stato pignorato per l'intera proprietà.

### **ELENCO ALLEGATI:**

- |            |  |
|------------|--|
| ALLEGATO 1 | Verbali di sopralluogo;                                    |
| ALLEGATO 2 | Atto di compravendita;                                     |
| ALLEGATO 3 | Visura catastale;  |
| ALLEGATO 4 | Sovrapposizione ortofoto satellitare ed estratto di mappa; |
| ALLEGATO 5 | Documentazione fotografica;                                |
| ALLEGATO 6 | TAVOLA A1: Rilievo metrico dell'immobile;                  |
| ALLEGATO 7 | Planimetria catastale;                                     |
| ALLEGATO 8 | TAVOLA A2: Tavola sinottica delle difformità catastali;    |
| ALLEGATO 9 | Visura Catasto terreni particella 814;                     |



Tribunale di Palermo  
Sezione VI Esecuzioni Immobiliari  
R.G.Es. 462/2021  
LOTTO N. 1  
Esperto stimatore: Ing. Mario D'Amore

ALLEGATO 10	Concessione edilizia n. 382/87;
ALLEGATO 11	Concessione edilizia n. 59/92;
ALLEGATO 12	Concessione edilizia n. 5/94;
ALLEGATO 13	Tavole di progetto;
ALLEGATO 14	Certificato di agibilità;
ALLEGATO 15	TAVOLA A3: Tavola sinottica delle difformità urbanistiche;
ALLEGATO 16	Certificato di destinazione urbanistica;
ALLEGATO 17	Codice fiscale e permesso di soggiorno dell'occupante;
ALLEGATO 18	Valori O.M.I.;
ALLEGATO 19	Ispezione ipotecaria;
ALLEGATO 20	P.E.C. del 16.05.2024;
ALLEGATO 21	Tabelle millesimali;
ALLEGATO 22	Spese condominiali.

Palermo, data 07/06/2024

L'ESPERTO STIMATORE  
Ing. Mario D'Amore

