

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 1 – Vista satellitare del complesso immobiliare nel contesto comunale di Monreale (PA)

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 2 – Vista dell'accesso al complesso immobiliare dalla via Pietro Novelli (Strada Provinciale SP69)

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 3 – Esterni del complesso immobiliare – Accessi da strada interpoderale – si rileva la presenza di una tettoia senza titolo edilizio

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 4 – Esterni dell'unità immobiliare – vista dal portico sul prospetto Sud – Accesso al vano scala dal Piano Terra

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 5 -Accesso diretto al Piano Terzo

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 6 – Interni dell'unità immobiliare al Piano Terzo – vano scala.

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 7 - Interni dell'unità immobiliare al Piano Terzo - vano scala - vista su accesso al terrazzo

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 8 -Interni dell'unità immobiliare al Piano Terzo

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 9 - Interni dell'unità immobiliare al Piano Terzo

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 10 – Interni dell'unità immobiliare al Piano Terzo

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 11 – Interni dell'unità immobiliare al Piano Terzo

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 12 - Esterno ed ingresso dell'unità immobiliare B

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO



Foto n. 13 – Interni dell'unità immobiliare al Piano Terzo

TRIBUNALE DI PALERMO
-SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI-
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - R.G. ES. N. 454/2019
DOSSIER FOTOGRAFICO




Foto n. 14 – Interni dell'unità immobiliare al Piano Terzo – Si rileva la presenza di fenomeni umidiferi dovuti a condensa