

Foto n.1: immagine degli ingressi all'immobile.




Foto n.2: immagine degli ingressi all'immobile.



Ing. CIRCO Angelo Severino Rosario
Via Atri n.2 - 96016 - Lentini (Sr)

Pec:angeloseverinorosario.circo@ingpec.eu
Recapito telefonico: 095/7835981





Foto n.5: immagine della stanza al piano terra.



Foto n.6: immagine del bagno ubicato al piano terra.






Foto n.9: immagine della stanza da letto ubicata al piano primo.



Foto n.10: immagine della stanza da letto ubicata al piano primo.

Luc
CIRCO ANGELO SEVERINO ROSARIO
INGEGNERE
SEZ. A
N. 15758
ORDINE DEI PERITI E PROVAVISORI
DI CATANIA