

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



RILIEVO FOTOGRAFICO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE



1. Prospetto principale dell'unità immobiliare su via Padre Giuliani Reginaldo n. 86. Esposizione a nord-est con accesso attraverso marciapiede su strada urbana.



2. Vista prospettica su via Padre Giuliani Reginaldo, costruzioni caratterizzate da un massimo di tre piani fuori terra, con prevalenza di piano terra e primo piano. Scatto foto in direzione nord-ovest



3. Vista prospettica su via Padre Giuliani Reginaldo, costruzioni caratterizzate da un massimo di tre piani fuori terra, con prevalenza di piano terra e primo piano. Scatto foto in direzione sud-est.



4. Prospetto principale dell'immobile al piano terra su lato strada, presenza di marciapiede. Esposizione a nord-est.




5. Prospetto principale dell'immobile al piano primo e secondo su lato strada, con balcone in aggetto al piano primo e veranda chiusa al piano secondo/terrazza. Esposizione a nord-est.



6. Interno del piano terra con vista verso lato scala di accesso al piano primo. Esposizione ad ovest



7. Interno del piano terra con vista verso lato portoncino d'ingresso. Esposizione ad est.



8. Interno del servizio igienico dell'unità immobiliare con vista lato sud-ovest.




9. Interno del servizio igienico dell'unità immobiliare con vista lato nord-est. In foto evidente stato di degrado dello strato di finitura dell'intonaco.



10. Interno dell'unità immobiliare con vista lato sud.



11. Interno dell'unità immobiliare al piano terra con vista lato nord.



12. Interno dell'unità immobiliare al piano primo con vista lato nord. In foto porta-finestra di accesso al balcone aggettante su lato strada.



13. Interno unità immobiliare al piano primo con vista lato sud in foto porta di accesso al vano.



14. Esterno balcone in aggetto su lato strada con vista lato sud-est.



15. Esterno balcone in aggetto su lato strada con vista lato nord-ovest.




16. Interno unità immobiliare al piano primo con vista lato nord-ovest.



17. Interno unità immobiliare al piano primo con vista lato sud-est.



18. Unità immobiliare al piano secondo con vista lato nord, su terrazza chiusa a veranda.



19. Unità immobiliare al piano secondo con vista lato est, su terrazza chiusa a veranda.



20. Unità immobiliare al piano secondo con vista lato ovest, comunicazione diretta con piccola terrazza chiusa a veranda.



21. Unità immobiliare al piano secondo/terrazza con particolare scala di accesso, in foto piano di calpestio privo di ringhiera di protezione dal corpo scala, vista lato sud.