



Fotografia C.1 - Prospetto sud-ovest



Fotografia C.2 - Prospetto sud-ovest





Fotografia C.3 - Prospetto nord-ovest



Fotografia C.4 - P.Ila 261 sub 5 (Portico):non rientra nel compendio pignorato.







Fotografia C.5 - Piano sottostrada: entrata lato nord



Fotografia C.6 - Area di pertinenza: area edificabile utilizzata come parcheggio (p.lla 686).





Fotografia C.7 - Confine con la particella 687



Fotografia C.8 - Confine con la particella 687







Fotografia C.9 - Entrata garage



Fotografia C.10 - Piano terra rialzato: salotto





Fotografia C.11 - Piano terra rialzato: letto



Fotografia C.12 - Piano terra rialzato





Fotografia C.13 - Piano terra rialzato: soggiorno




Fotografia C.14 - Piano terra rialzato: soggiorno







Fotografia C.15 - Pino terra rialzato:bagno



Fotografia C.16 - Entrata: piano terra rialzato. Scale che portano al piano primo







Fotografia C.17 - Piano sottoscala: garage



Fotografia C.18 - Piano sottostrada: garage





Fotografia C.19 - Piano sottostrada: entrata garage



Fotografia C.20 - Piano sottostrada: w.c.

