

ELABORATO FOTOGRAFICO: Appartamento sito in Augusta (SR) Via dei Cordai n°16, piano 2°



Foto 1: Aerofoto



Foto 2: Vista della palazzina di cui fa parte l'appartamento pignorato. Oggetto di pignoramento è l'appartamento posto al piano secondo.



Foto 3: Vista della palazzina di cui fa parte l'appartamento pignorato.



Foto 4: Vista del portone di ingresso alla palazzina su Via dei Cordai n°16.



Foto 5: Vista vano scala.



Foto 6: Vista ingresso



Foto 7: Vista ingresso



Foto 8: Vista camera con balcone prospiciente su Via dei Cordai



Foto 9: Vista seconda camera con balcone prospiciente su Via dei Cordai



Foto 10: Vista cucina



Foto 11: Vista bagno principale



Foto 12: Vista disimpegno



Foto 13: Vista disimpegno



Foto 14: Vista secondo servizio igienico



Foto 15: Vista balcone su pozzo luce