



Rilievo fotografico immobile



Foto 1\_Vista Immobile (Via Sardegna angolo Via Vercelli)



Foto 2\_Vista Immobile (Via Sardegna)



Foto 3\_Vista Immobile (Via Sardegna)



Foto 4\_Vista Immobile (Via Lazio)



Foto 5\_Vista Immobile (Via Vercelli)



Foto 6\_Ingresso



Foto 7\_Ingresso



Foto 8\_Salone



Foto 9\_Salone



Foto 10\_Cucina-Pranzo



Foto 11\_Cucina-Pranzo



Foto 12\_Bagno



Foto 13\_Bagno



Foto 14\_Camera



Foto 15\_Camera



Foto 16\_Corridoio



Foto 17\_Camera




Foto 18\_Garage (ad uso cucina-pranzo)



Foto 19\_Garage (ad uso cucina-pranzo)



Foto 20\_Ripostiglio su Soppalco (ad uso camera)



Foto 21\_Terrazza coperta



Foto 22\_Terrazza coperta



Foto 23\_Structura precaria in legno (su terrazza)



Foto 24\_Terrazza



Foto 25\_Terrazza

Degradi riscontrati



Foto 26\_Caduta intonaco su soffitto e sottostante armatura a vista



Foto 27\_ Umidità di risalita su parete



Foto 28\_ Caduta battiscopa per umidità di risalita su parete



Foto 29\_ Umidità di risalita su parete



Foto 30\_ Umidità di risalita su parete



Foto 31\_ Caduta battiscopa per umidità di risalita su parete



Foto 32\_ Degrado su soffitto bagno



Foto 33\_ Degrado su soffitto vano scala