



Foto n° 2 – Vano 1



Foto n° 3 – Vano 1



Foto n° 4 – Particolare soffitto vano 1



Foto n° 5 – Lesione vano 1



Foto n° 6 – Vano 2



Foto n° 7 – Vano 2





Foto n° 8 – Particolare infiltrazione d'acqua nel controsoffitto e umidità nella parete




Foto n° 9 – Prospetto locale forno



Foto n° 10 – Locale forno



Foto n° 11 - Particolare soffitto locale forno



Foto n° 12 – Locale forno



Foto n° 13 – Esterno ripostiglio, tettoia e w.c.



Foto n° 14 – Interno ripostiglio



Foto n° 15 – Prospetto w.c.



Foto n° 16 – Interno W.C.



Foto n° 17 – Interno W.C.





Foto n° 18 – Cortile interno



Foto n° 19 – Cortile interno con particolare porta comunicante con proprietà contermine