

ELABORATO FOTOGRAFICO: Appartamento sito in Florida (SR) Viale Vittorio Veneto n°87, piano 1°



Foto 1: Aerofoto



Foto 2: Vista del fabbricato di cui fa parte l'appartamento pignorato. Il riquadro in rosso indica la porzione di appartamento prospiciente su Viale V. Veneto, oggetto di pignoramento.



Foto 3: Vista ingresso appartamento e vano scala



Foto 4: Vista soggiorno.



Foto 5: Vista cucina



Foto 6: Vista disimpegno



Foto 7: Vista camera matrimoniale con cabina armadio



Foto 8: Vista bagno



Foto 9: Vista cameretta



Foto 10: Vista balconcino prospiciente su pozzo luce