

Lotto Unico  
Rilievo fotografico immobile



Foto 1\_ Prospetto immobile su cortile condominiale



Foto 2\_ Ingresso dal Viale Zecchino



Foto 3\_ Rampa d'accesso



Foto 4\_ Rampa d'accesso



Foto 5\_ Rampa d'accesso



Foto 6\_ Locale Garage



Foto 7\_ Locale Garage



Foto 8\_ Locale Garage



Foto 9\_ Locale Garage



Foto 10\_ Locale Garage



Foto 11\_ Locale Garage



Foto 12\_ Locale Garage



Foto 13\_ Locale Garage



Foto 14\_ Locale Garage



Foto 15\_ Locale Garage



Foto 16\_ Soppalco con locali soprastanti



Foto 17\_ Soppalco con locali soprastanti



Foto 18\_ Soppalco con locali soprastanti



Foto 19\_ Area sotto Soppalco



Foto 20\_ Area sotto Soppalco



Foto 21\_ Ripostiglio su rampa d'accesso



Foto 22\_ WC sotto Soppalco



Foto 23\_ Locali soprastanti Soppalco



Foto 24\_ Scala d'accesso al terrazzo p.t.



Foto 25\_ Terrazzo condominale piano terra lato ovest



Foto 26\_ Terrazzo condominiale piano terra lato ovest

Condizioni Manutentive e Degradi



Foto 1\_ Caduta intonaco copriferro



Foto 2\_ Caduta intonaco copriferro su solaio



Foto 3\_ Caduta intonaco copriferro su trave



Foto 4\_ Particolare caduta intonaco copriferro su trave



Foto 5\_ Particolare caduta intonaco copriferro su trave



Foto 6\_ Caduta intonaco copriferro su altra trave



Foto 7\_ Caduta intonaco su solaio



Foto 8\_ Caduta intonaco su solaio



Foto 9\_ Caduta intonaco su solaio



Foto 10\_ Caduta intonaco su solaio



Foto 11\_ Caduta intonaco su solaio



Foto 12\_ Caduta intonaco su solaio



Foto 13\_ Caduta intonaco su solaio



Foto 14\_ Caduta intonaco su solaio e tracce di umidità



Foto 15\_ Caduta intonaco su solaio e tracce di umidità



Foto 16\_ Caduta intonaco su solaio e tracce di umidità



Foto 17\_ Caduta intonaco su solaio e tracce di umidità



Foto 18\_ Caduta intonaco su solaio e tracce di umidità alla parete



Foto 19\_ Caduta intonaco su solaio e tracce di umidità alla parete