

- Fotogramma N. 41 : Vista sul balcone, adiacente alla terrazza, che prospetta su via Giovanni Verga.



- Fotogramma N. 42 : Vista sul terreno edificabile sito in c.da Falconello a Carlentini; al catasto distinto al Foglio di mappa 17, p.lle 111 e 508.



- Fotogramma N. 43 : Altra visuale dello stesso terreno di cui al fotogramma precedente.



- Fotogramma N. 44 : Vista sul cancello d'ingresso del villaggio sito in c.da Agnone-Fortezza, in tenere di Augusta.



- Fotogramma N. 45 : Vista sui cancelli d'ingresso dell'edificio in villa, sito in c.da Agnone-Fortezza in tenere di Augusta



- Fotogramma N. 46 : Altro fotogramma sull'ingresso al fabbricato in villa, di cui sopra, ed al terreno di pertinenza.



- Fotogramma N. 47 : Vista, adiacente all' ingresso, all' interno del terreno di pertinenza.



- Fotogramma N. 48 : Vista sulla veranda del piano terra.



- Fotogramma N. 49 : Altra vista sulla veranda e sull' ingresso principale al piano terra.



- Fotogramma N. 50 : Vista da altra visuale sulla veranda; si intravede l'ingresso al vano di sgombero.




- Fotogramma N. 51 : Vista sul corridoio-disimpegno del piano terra.




- Fotogramma N. 52 : Vista sulla camera da letto adiacente all' ingresso.



- Fotogramma N. 53 : Vista sull'altra camera da letto adiacente a quella precedente descritta.



- Fotogramma N. 54 : Vista sul vano bagno.



- Fotogramma N. 55 : Vista sul soggiorno-pranzo adiacente al vano cucina.



- Fotogramma N. 56 : Altra vista sullo stesso vano, dalla cucina; si intravede l'ingresso all'appartamento.



- Fotogramma N. 57 : Vista sul vano cucina.



- Fotogramma N. 58 : Vista sul ripostiglio adiacente al vano cucina.



- Fotogramma N. 59 : Vista laterale all'immobile, con orientamento Est.



- Fotogramma N. 60 : Vista sulla rampa di scale che conduce all'appartamento del primo piano ed alla terrazza.



- Fotogramma N. 63 : Vista sulla camera da letto posta a destra entrando dall'ingresso dell'appartamento.



- Fotogramma N. 64 : Vista sull'altra camera da letto posta di fronte a quella descritta precedentemente.



- Fotogramma N. 65 : Vista sul vano soggiorno; si intravede la veranda chiusa, ad esso adiacente.



- Fotogramma N. 66 : Vista sempre sul vano soggiorno ma, da altra visuale.



- Fotogramma N. 67 : Vista sulla veranda chiusa, in direzione ovest.




- Fotogramma N. 68 : Vista sulla veranda chiusa, in direzione est.



- Fotogramma N. 69 : Vista sul vano bagno.



- Fotogramma N. 70 : Vista sul vano cucina.



- Fotogramma N. 73 : Vista sulla parte finale della rampa di scale che permette l'accesso in terrazza.



- Fotogramma N. 74 : Vista sulla terrazza dalla rampa di scale.