

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

complesso alberghiero denominato Park Hotel
sito in Siracusa, via Filisto n. 80



INDIVIDUAZIONE DELL'AREA E DEI CORPI DI FABBRICA DELL'IMMOBILE

ESTERNI



1_Area d'ingresso



2_Cancello secondario



3_Piscina



4_Scorcio corpo B



5_Cabina elettrica



6_Area a verde



7_Area parcheggio



8_Area recintata_accesso a proprietà di terzi

PROSPETTI



9_Prospetto principale



10_Prospetto principale_corpo A



11_Prospetto sul retro_corpo B



12_Prospetto sul retro_corpo C



13_Prospetto laterale_corpo A



14_Particolare_corpo A



15_Prospetto sul retro_A



16_Prospetto laterale_corpo C



17_Ingresso laterale_corpo B



18_Cortile interno

SEMINTERRATO



19_Cortile interno



20_Accesso carrabile



21_Prospetti cortile



22_Vista dall'alto



23_Deposito



24_Impianto ACS



25_Impianto idrico



26_Impianto idrico_serbatoi



27_Accesso esterno secondario


PIANO RIALZATO



28_Hall



29_Hall_reception



30_Sala bar




31_Sala colazioni



32_Ingresso secondario



33_Cucina



34_Particolari_infiltrazioni dal lastrico solare



35_Piano ammezzato

CORPO A



36_Vano al PT_ex sala convegni



37_Vano al PT fronte principale



38_Scala esterna



39_Disimpegno



40_Vano al PT fronte laterale



41_Locali ai piani superiori



42_Locali ai piani superiori



43_Copertura



44_Copertura

CORPO B



45_Corridoio



46_Corridoio



47_Prospetto_particolare



48_Camera tipo




49_Ingresso camera



50_Bagno camera



51_Ascensori in uso



52_Scala di accesso ai piani



53_Copertura



54_Copertura

CORPO C



55_Camera tipo



56_Bagno camera



57_Corridoio



58_Uscita di sicurezza



59_Scala di emergenza



60_Particolare



61_Balconi



62_Ufficio al P1



63_Bagno ufficio al P1



64 Lacune intonaco esterno



65_Locale a servizio della piscina



66_Servizi piscina



67_Docce piscina