

*Allegato 6: Documentazione relativa all'immobile di cui al Lotto 3
(Casa indipendente in Via G. Carducci n. 37)*

*Dott. Ing. Scarnato Francesco
Viale Scala Greca n. 242 – Siracusa
Tel. 0931/750514
e-mail: ing. scarnato@libero.it*




Allegato 6-1: Planimetria del bene e dossier fotografico

Dott. Ing. Scarnato Francesco
Viale Scala Greca n. 242 – Siracusa
Tel. 0931/750514
e-mail: ing.scarnato@libero.it




Planimetria stato di fatto dell'immobile sito in Lentini (SR) nella Via G. Carducci n. 37, piano terra, primo, secondo e terzo - scala 1:100


PIANTA PIANO TERRA



PIANTA PIANO PRIMO



PIANTA PIANO SECONDO



PIANTA PIANO TERZO






Foto 1: Vista della palazzina su quattro elevazioni sita nella Via G. Carducci n.37-39-41



Foto 2: Vista del vano scala accessibile dal civico n. 37 della Via G. Carducci

Dott. Ing. Scarnato Francesco
Viale Scala Greca n. 242 – Siracusa
Tel. 0931/750514
e-mail: ing.scarnato@libero.it



Foto 3: Vista della cameretta posta al primo piano



Foto 4: Vista del corridoio a primo piano

Dott. Ing. Scarnato Francesco
Viale Scala Greca n. 242 – Siracusa
Tel. 0931/750514
e-mail: ing.scarnato@libero.it





Foto 5: Vista del bagno a primo piano



Foto 6: Vista della camera matrimoniale a primo piano



Foto 7: Vista della cucina/soggiorno al secondo piano



Foto 8: Vista del bagno al piano secondo

*Dott. Ing. Scarnato Francesco
Viale Scala Greca n. 242 – Siracusa
Tel. 0931/750514
e-mail: ing. scarnato@libero.it*



Foto 9: Vista del salone al piano secondo



Foto 10: Vista della camera posta al terzo piano

Dott. Ing. Scarnato Francesco
Viale Scala Greca n. 242 – Siracusa
Tel. 0931/750514
e-mail: ing.scarnato@libero.it



Foto 11: Vista dei danni presenti al soffitto dell'ambiente posto al terzo piano



Foto 12: Vista del terrazzo al terzo piano

*Dott. Ing. Scarnato Francesco
Viale Scala Greca n. 242 – Siracusa
Tel. 0931/750514
e-mail: ing. scarnato@libero.it*

