

IMMOBILE A – F.01 - Veduta generale dell'edificio (prospetto di color rosso) oggetto del pignoramento.



IMMOBILE A – F.02 – Piano terra. Vista della zona soggiorno (Vano 1).

Sul lato destro particolare della scala di accesso al 2° piano.



IMMOBILE A – F.03 – Piano terra. Vista del Soggiorno lato pranzo (Vano 1).

Particolare della pompa di calore e degli infissi del pozzo luce.



IMMOBILE A – F.04 – Piano terra. Particolare della parete Est del Soggiorno (Vano 1).




IMMOBILE A – F.05 – Piano terra. Vista della camera (Vano 2).

Particolare dell'impianto a pompa di calore e degli infissi.



IMMOBILE A – F.06 – Piano terra. Vista del bagno (Bagno 1).

Particolare dei rivestimenti e dei sanitari.



IMMOBILE A – F.07 – Piano terra. Vista del pozzo luce.

Particolare della caldaia esistente. Sullo sfondo la finestra del bagno.



IMMOBILE A – F.08 – Piano terra. Pozzo luce, particolare della parte alta ammalorata e della copertura precaria in alluminio e vetro .



IMMOBILE A – F.09 – Piano primo. Vista della pianerottolo di arrivo della scala (Dis. 2).



IMMOBILE A – F.10 – Piano primo. Vista dell'angolo cottura (Vano 3).



IMMOBILE A – F.11 – Piano primo. Particolare della Copertura.



IMMOBILE A – F.12 – Piano primo. Vista del locale servizio ricavato nel ripostiglio (Bagno 2).



IMMOBILE A – F.13 – Piano primo. Vista del terrazzo esterno (terrazzo 3) della zona retrostante.
Particolare del prospetto esistente e degli infissi.



IMMOBILE A – F.14 – Piano primo. Vista del terrazzo esterno (terrazzo 3) della zona retrostante.



L'esperto incaricato