

LOTTO 1 – Immobile A

piano terra – ingresso da Via Giacomo Matteotti n. 50 – Solarino (SR)
Rip. Al C.F. al F. 9 p.lla 197



G.01 – Esterno lato Est - edificio corrispondente all'Immobile A.



G.02 – Altra veduta dell'esterno lato Est - Immobile A.



G.03 – Altra veduta dell'esterno lato Est - Immobile A.

PIANO TERRA



G.04 – Interno Immobile A, disimpegno di ingresso.



G.05 – G.06 – veduta dei disimpegni (vani 2 e 3) di accesso ai vari ambienti e la scala.



G.07 – G.08 – altra veduta dei disimpegni (vani 2 e 3) di accesso ai vari ambienti e del vano scala.



G.09 – Veduta del vano 4 con affaccio sul cortile interno.



G.10 – Altra veduta del vano 4 con affaccio sul cortile interno.



G.11 – Veduta del vano 5 con affaccio sul pozzo luce interno.



G.12 – Altra veduta del vano 5 con affaccio sul pozzo luce interno.



G.13 – G.14 – Veduta dei bagni (vani 6 e 7) con affaccio sul pozzo luce interno.



G.15 – altra veduta del bagno (vani 7) con affaccio sul pozzo luce interno.



G.16 – veduta della Cucina (vano 8) con uscita sul pozzo luce interno.



G.17 – Altra veduta della Cucina (vano 8) con accesso dal disimpego.



G.18 – Veduta del Pozzo luce interno.



G.19 – Veduta del soggiorno (vano 9) con ingresso dal disimpegno.



G.20 – Altra veduta del soggiorno (vano 9) con affaccio sulla Via Matteotti.

CORTILE INTERNO (lato Ovest) – Vedi ALL F



G.21 – Aperture con affaccio sul cortile interno dell'immobile in oggetto.



G.22 – G.23 – Altra veduta delle aperture con affaccio sul cortile interno dell'u.i. In oggetto



G.24 – G.25 – Muro di confine a Sud ed edificio confinante ad Ovest.



G.26 – Scala di collegamento ad Ovest per la condivisione del cortile.

PIANO COPERTURA (Terrazzo)



G.27 – G.28 – Interno del Vano scala per l'uscita sul terrazzo.



G.29 – Esterno del vano scala per l'uscita sul terrazzo.



G.30 – Veduta del Terrazzo lato Est.



G.31 – Veduta del Terrazzo lato Ovest.



G.32 – Veduta della porta di accesso al locale forno.



G.33 – Veduta del Terrazzo lato Ovest – altra veduta del locale forno.



G.34 – Veduta del Terrazzo lato Ovest – particolare del tetto in eternit.



G.35 – Locale forno. Sullo sfondo la finestra con affaccio sul cortile interno.



G.36 – altra veduta del locale forno.

Il Perito