



Fono n.1: Ingresso d'ingresso al Fabbricato (bene A.2)



Foto n.2: Prospetto fabbricato (bene A.2)



Foto n. 3-4: Prospetti fabbricato (bene A.2)



Foto n. 5-6-7-8-9-10-11-12: vista interna del bene A.2



Foto n. 13-14: vani ufficio e WC interni al bene A.2



Foto n. 15: Bene A.2 – Particolare del fenomeno di sfondellamento diffuso su tutto il solaio



Foto n. 16-17: Bene A.2 – Vano scala



Foto n. 18: Corte del bene A.2, le frecce indicano la zona di sconfinamento di proprietà di terzi



Foto n. 19: Corte del bene A.2, le frecce indicano la zona di sconfinamento di proprietà di terzi



Foto n. 20: Corte del bene A.2, le frecce indicano la zona di sconfinamento di proprietà di terzi



Foto n. 21: Bene A.1 - Porzione di terreno edificabile non recintato



Foto n. 22: Bene A.1 - Porzione di terreno edificabile non recintato



Foto n. 23: Bene A.1 - Porzione di terreno edificabile non recintato



Foto n. 24: Bene A.1



Foto n. 25: Bene A.1



Foto n. 26-27-28-29-30-31: Strada di accesso ai beni pignorati