



Foto 1. Vialetto e cancello d'ingresso visti dalla Casa



Foto 2. Cannello d'Ingresso alla proprietà



Foto 3. Terreno di pertinenza dell'immobile



Foto 4. terreno di pertinenza dell'Immibile






Foto 5. Scorcio della casa dal vialetto d'ingresso



Foto 6. Magazzino costituito da casotto in lamiera



Foto 6. Tettoia di copertura del serbatoio di gpl per caldaia



Foto 7. Splazzo fra il fabbricato ed il terreno






Foto 9. Prospetto principale della casa con scala d'accesso e terrazzo



Foto 12. Scala di accesso



Foto 10. Particolare del prospetto principale



Foto 11. Terrazzo prospiciente la casa






Foto 13. Prospetto est della casa



Foto 15. Spazio sul retroprospetto



Foto 14. Splazzo antistante il prospetto



Foto 16. Terrazzo



Foto 17. Balconata sul prospetto ovest



Foto 18. Balconata sul prospetto ovest



Foto 19. Spazio sul retroprospetto



Foto 20. Prospetto ovest



Foto 21. Tettola tompagnata abusivamente



Foto 22. Ingresso al locale ricavato nella tetta



Foto 23. Interno del locale



Foto 24. Interno del locale



Foto 25. Magazzini edificati senza autorizzazione



Foto 26. Magazzini edificati senza autorizzazione



Foto 27. Magazzini edificati senza autorizzazione



Foto 28. Magazzini edificati senza autorizzazione



Foto 29. Magazzini edificati senza autorizzazione



Foto 30. Magazzini edificati senza autorizzazione



Foto 31. Magazzini edificati senza autorizzazione



Foto 32. Magazzino autorizzato con concessione





Foto 33. Veranda chiusa senza autorizzazione



Foto 34. Veranda chiusa senza autorizzazione




Foto 35. Corridoio di disimpegno



Foto 36. Cameretta



Foto 37. Camera da letto



Foto 38. Tracce di umidità di risalita nella camera




Foto 39. W.c.



Foto 40. Camera da letto



Foto 41. Corridoio



Foto 42. Camera da letto



Foto 43. W.c.



Foto 44. Disimpegno con secondo Ingresso alla casa (a sx)