

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PROC. ESECUTIVA R.G.73/23 Tribunale di Temini Imerese



FOTO 1, 2, 3, 4 PROSPETTO SU VIA PISA E PORTONE DI INGRESSO CONDOMINIALE





FOTO 5, 6, 7, 8 SCALA CONDOMINIALE, ANDRONE CONDOMINIALE E PORTA DI INGRESSO
ALL' APPARTAMENTO





FOTO 9, 10 SOGGIORNO DI INGRESSO





FOTO 11, 12, 13 CUCINA, ACCESSO AL CORRIDOIO DAL SOGGIORNO E CORRIDOIO





FOTO 14, 15, 16, 17 CORRIDOIO, WC DOCCIA E WC BAGNO





FOTO 18, 19, 20 CAMERA DA LETTO, ULTERIORE CAMERA E RIPOSTIGLIO





FOTO 21, 22, 23, 24 LAVANDERIA, PARTICOLARE FINESTRA SU PROSPETTO, LOGGIA SU RETROSPETTO





FOTO 25, 26 LOGGIA A RETROSPETTO

