

F.2.A.9:- Documentazione fotografica

LOTTO 2 - PORZIONE OVEST-SUD/OVEST DI UN LASTRICO SOLARE SITO IN BAGHERIA, VIA
JACOPO SANNAZZARO N.37 - TERZO PIANO



- **foto n.1:** (esterno fabbricato): *prospetto lato Sud-Sud/Est dell'edificio condominiale comprendente l'u.i. oggetto del pignoramento* -



- **foto n.2:** (esterno fabbricato): accesso immobile sul prospetto lato Sud-Sud/Est dell'edificio condominiale comprendente l'u.i. oggetto del pignoramento -



- **foto n.3:** (interno fabbricato): vano scala dell'edificio condominiale comprendente l'u.i. oggetto del pignoramento a piano terra -



- **foto n.4:** (interno fabbricato): vano scala dell'edificio condominiale comprendente l'u.i. oggetto del pignoramento a terzo piano -



- **foto n.5:** (interno u.i. pignorata): accesso (comune con la porzione Est-Nord/Est non oggetto del pignoramento) all'u.i. (lastrico solare) pignorata -



- **foto n.6:** (interno u.i. pignorata): porzione del lastrico solare oggetto del pignoramento con evidenza della costruzione "precaria" su di essa insistente -



- **foto n.7:** (interno u.i. pignorata): porzione del lastrico solare oggetto del pignoramento con evidenza della costruzione "precaria" su di essa insistente -



- **foto n.8:** (interno u.i. pignorata): porzione del lastrico solare oggetto del pignoramento -