

---

# ALLEGATO N. 4

---

Fotografie.



Foto n. 1. Immagine aerea con indicato l'edificio del complesso residenziale ove ricade l'appartamento in oggetto.




Foto n. 2 e 3. La posizione dell'appartamento, all'interno dell'edificio "A", è segnata da frecce gialle.



Foto n. 4. Il portone di accesso all'Edificio "A".



Foto n. 5. L'androne condominiale; dopo il muro c'è l'accesso all'alloggio.



Foto n. 6. Lo spazio antistante l'edificio "A" ove ci sono gli stalli per i parcheggi dei condomini.



Foto n. 7-9. La corte pertinenziale esterna a partire dalla cucina, segnata da freccia giall, per finire, in senso orario, con il w.c. doccia segnato da freccia colore azzurro nell'ultima foto. E' del tutto evidente la mancanza dei balconi indicati nella planimetria catastale ed in quella depositata al Comune.





Foto n. 10-12. La cucina soggiorno si sviluppa subito dopo la porta di ingresso all'appartamento. Questo ambiente si apre sul cortile pertinenziale, vedi la foto n. 7.





Foto n. 13-14. Il corridoio che disimpegna le altre stanze, i servizi ed il ripostiglio.



Foto n. 15-16. La camera matrimoniale si apre sul retro della casa, nel cortile pertinenziale; osserva la foto n. 7. Essa è munita di spogliatoio in camera.



Foto n. 17-18. Il w.c. bagno adiacente la camera matrimoniale ed il soggiorno-cucina. Sopra la finestra una leggera umidità da condensa.



Foto n. 19-20. La camera da letto opposta a quella matrimoniale che si apre con porte a persiane sul cortile esterno; osserva la foto n. 9.



Foto n. 21-22. La stanzetta a seguire la precedente. Anche questa si affaccia sulla corte pertinenziale, ma con finestra a due ante. Osservalo nella foto n. 9.



Foto n. 23-24. Il w.c. doccia posto di rispetto al ripostiglio.



Foto n. 25. Il ripostiglio, privo di finestra, situato alla fine del corridoio. Foto n. 26. I distacchi tra il pavimento esterno ed il muretto.



Foto n. 27. Abbassamenti del pavimento rispetto lo zoccolo di diversi centimetri.



Foto n. 28. Altro dettaglio.



Foto n. 29. La zona in cui il pavimento si è abbassato di più. Circa 4-5 centimetri all'angolo.




Foto n. 30. Lesione superficiale dell'intonaco nella zona pranzo.