

**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
R.G. ES. N. 13/2024
DOSSIER FOTOGRAFICO**



***Ingresso carrabile dell'unità immobiliare dalla Sp. n. 38 Contarda Piano Stoppa Misilmeri ,
oggi via Giusto Bonanno 120(PA)***

***Comune di Misilmeri
C.da Piano Stoppa - Sp. n. 38 - Via Giusto Bonanno, 120***

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
R.G. ES. N. 13/2024
DOSSIER FOTOGRAFICO



Accesso dalla corte esclusiva dell'unità immobiliare – prospetto principale – Tettoia con copertura in fibrocemento da dismettere e rimodulare.

Comune di Misilmeri
C.da Piano Stoppa – Sp. n. 38 – Via Giusto Bonanno, 120

**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
R.G. ES. N. 13/2024
DOSSIER FOTOGRAFICO**



Ingresso principale dell'unità immobiliare, che sarà oggetto di messa in pristino come da grafico allegato all'istanza di condono edilizio presentato nel 1986. - (cfr. documentazione urbanistica)



Prospetto principale - evidenti segni di umidità di risalita dovuti allo scarso isolamento dal terreno.

**Comune di Misilmeri
C.da Piano Stoppa - Sp. n. 38 - Via Giusto Bonanno, 120**

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
R.G. ES. N. 13/2024
DOSSIER FOTOGRAFICO



Esterni – Altra vista dell' ingresso all'unità immobiliare

Comune di Misilmeri
C.da Piano Stoppa – Sp. n. 38 – Via Giusto Bonanno, 120

**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
R.G. ES. N. 13/2024
DOSSIER FOTOGRAFICO**



Retrospetto con tettoia in ferro e copertura precaria che sarà oggetto di demolizione e messa in pristino, come da grafico allegato all'istanza di condono edilizio presentato nel 1986. - (cfr. documentazione urbanistica)

**Comune di Misilmeri
C.da Piano Stoppa - Sp. n. 38 - Via Giusto Bonanno, 120**

**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
R.G. ES. N. 13/2024
DOSSIER FOTOGRAFICO**



Magazzino in legno ubicato sulla corte esclusiva dell'unità immobiliare, realizzato in assenza di titolo edilizio, sarà oggetto di demolizione.



Magazzino - interno destinato a deposito attrezzi.

**Comune di Misilmeri
C.da Piano Stoppa - Sp. n. 38 - Via Giusto Bonanno, 120**

**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
R.G. ES. N. 13/2024
DOSSIER FOTOGRAFICO**



Abitazione - interni- zona living, con evidenti tracce di condensa ed umidità da risalita

**Comune di Misilmeri
C.da Piano Stoppa - Sp. n. 38 - Via Giusto Bonanno, 120**

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
R.G. ES. N. 13/2024
DOSSIER FOTOGRAFICO



Abitazione - cucina in muratura, particolare della stufa a legna - Zone da demolire (cfr planimetria)

Comune di Misilmeri
C.da Piano Stoppa - Sp. n. 38 - Via Giusto Bonanno, 120

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
R.G. ES. N. 13/2024
DOSSIER FOTOGRAFICO



Abitazione - Servizio igienico dotato di doccia.

Comune di Misilmeri
C.da Piano Stoppa - Sp. n. 38 - Via Giusto Bonanno, 120

**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
R.G. ES. N. 13/2024
DOSSIER FOTOGRAFICO**



Abitazione - Ripostiglio adibito a camera da letto di singola - evidenti segni di umidità da risalita e condensa sul soffitto - Zone da demolire (cfr planimetria)

**Comune di Misilmeri
C.da Piano Stoppa - Sp. n. 38 - Via Giusto Bonanno, 120**

**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
R.G. ES. N. 13/2024
DOSSIER FOTOGRAFICO**



Abitazione - Camera da letto padronale - evidenti segni di condensa sul soffitto .

**Comune di Misilmeri
C.da Piano Stoppa - Sp. n. 38 - Via Giusto Bonanno, 120**

**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
R.G. ES. N. 13/2024
DOSSIER FOTOGRAFICO**



Particolari - evidenti segni di muffa/condensa sul soffitto e lesioni sulla muratura

**Comune di Misilmeri
C.da Piano Stoppa - Sp. n. 38 - Via Giusto Bonanno, 120**

**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
R.G. ES. N. 13/2024
DOSSIER FOTOGRAFICO**




Particolari - Umidità di risalita e muffe



Particolari - Pavimentazione esterna con segni di distacco e lesioni

**Comune di Misilmeri
C.da Piano Stoppa - Sp. n. 38 - Via Giusto Bonanno, 120**

**TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI
CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
R.G. ES. N. 13/2024
DOSSIER FOTOGRAFICO**



Particolari - Copertura in fibrocemento "eternit" da dismettere.

**Comune di Misilmeri
C.da Piano Stoppa - Sp. n. 38 - Via Giusto Bonanno, 120**