



FOTO 1 – ACCESSO AL DEPOSITO DA VIVO PRIMO CARLO LEVI



FOTO 2 – PORTA DI ACCESSO



FOTO 3 – GRADINI IN PROSSIMITÀ DELL' ACCESSO AL DEPOSITO



FOTO 4 – AMBIENTE UNICO DEL DEPOSITO



FOTO 5 – PARTE DEL DEPOSITO PROSPICIENTE ALL'INGRESSO



FOTO 6 – PARTE DEL DEPOSITO OPPOSTA ALL'INGRESSO



FOTO 7 – FINESTRA LUNGO LA PARETE OVEST



FOTO 8 – AFFACCIO DELLA FINESTRA SUL CORTILE INTERNO



FOTO 9 – RIPOSTIGLIO



FOTO 10 – ALLACCIO FOGNARIO PRESENTE NEL RIPOSTIGLIO



FOTO 11 – ALLACCIO IDRICO PRESENTE NEL RIPOSTIGLIO



FOTO 12 – PAVIMENTAZIONE DEL DEPOSITO IN GRANIGLIA DI MARMO



FOTO 13 – QUADRO ELETTRICO E CONTATORE ALLACCIO RETE ELETTRICA



FOTO 14 – SEGNI DI UMIDITÀ DEGLI INTONACI