

RILIEVO FOTOGRAFICO



INGRESSO IMMOBILE CON INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA



INGRESSO ALLOGGIO



ESTERNO





INGRESSO SOGGIORNO



EVIDENTI SEGNI DI UMIDITA'



INGRESSO SOGGIORNO

CAMERA MATRIMONIALE





IMPIANTO ELETTRICO IMPROVVISATO

EVIDENTI SEGNI DI UMIDITA' NELLA CAMERA MATRIMONIALE





IMPIANTO ELETTRICO NON CONFORME



SEGNI DI INFILTRAZIONI PER ACQUA DI RISALITA

