
ALLEGATO 6.2.2

Esecuzione Immobiliare n.122/99 R.G. LOTTO 2 - Ptc. 818 sub 3



Rampa d'ingresso condominiale da Via Brennero



Scala d'accesso condominiale



ALLEGATO 6.2.2

Esecuzione Immobiliare n.122/99 R.G. LOTTO 2 - Ptc. 818 sub 3



Foto n. 01: Ingresso (murato)



Foto n. 04: Contatore acqua



Foto n. 02: Ingresso temporaneamente smurato



Foto n. 05: Deposito



Foto n. 03: Deposito Zona d'ingresso e finestra murata



Foto n. 06: WC

ALLEGATO 6.2.2 Esecuzione Immobiliare n.122/99 R.G. LOTTO 2 - Ptc. 818 sub 3



Foto n. 07: Deposito



Foto n. 10: Deposito (finestra murata)



Foto n. 08: Deposito



Foto n. 11: Interruttore

ALLEGATO 6.3.2 Esecuzione Immobiliare n.122/99 R.G. LOTTO 3 - Ptc. 818 sub 4



Rampa d'ingresso condominiale da Via Brennero





pag. 1

ALLEGATO 6.3.2

Esecuzione Immobiliare n.122/99 R.G. LOTTO 3 - Ptc. 818 sub 4



Foto n. 01: Ingresso (visto dall'interno)



Foto n. 02: Ingresso



Foto n. 03: Interruttore



Foto n. 04: Deposito



Foto n. 05: Disimpegno






Foto n. 06: Disimpegno







pag. 3