

Allegato n° 3
Documentazione fotografica



Procedimento di Esecuzione Immobiliare n° 66/2020 R.G. Es. Im.



Vista esterna dell'unità edilizia sita in Bernalda censita in catasto al foglio n° 11, particella n° 1416 Sub 6 e 10



Vista esterna dell'unità edilizia sita in Bernalda censita in catasto al foglio n° 11, particella n° 1416 Sub 6 e 10



Vista esterna d'accesso al piano I°

Vista esterna d'accesso al piano I°




Accesso all'unità abitativa al piano I° e interni Sub 6


Procedimento di Esecuzione Immobiliare n° 66/2020 R.G. Es. Im.




Particolari ambienti interni unità Sub 6



Vista ambienti interni




Particolari impianto di riscaldamento, caldaia e termosifone



Particolare pavimento, infisso esterno e di infiltrazioni dal terrazzo

Procedimento di Esecuzione Immobiliare n° 66/2020 R.G. Es. Im.



Vista esterna ed interna dell'unità al foglio nr. 11 particella 1416 sub 10

