

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Figura 1 - Inquadramento geografico



Figura 2 - Inquadramento del bene all'interno del Borgo



Figura 3 - Vista del fabbricato da satellite



Figura 4 - Vista del fabbricato dall'incrocio tra Viale Eroi della Bonifica e Via Nestore



Figura 5 - Prospetto principale da Viale Eroi della Bonifica



Figura 6 - Prospetto posteriore (Via Hera)



Figura 7 - Scala di accesso al ballatoio comune (su via Nestore)



Figura 8 - Ballatoio comune e ingresso alla scala E



Figura 9 - Pianerottolo di arrivo e ingresso dell'u.i.



Figura 10 - Soggiorno



Figura 11 - Cucina / Angolo cottura



Figura 12 - Disimpegno tra zona giorno e zona notte



Figura 13 - Camera da letto



Figura 14 - Cameretta



Figura 15 - Bagno



Figura 16 - Balcone su prospetto anteriore




Figura 17 - Box/ripostiglio realizzato sul balcone/terrazzino



Figura 18 - Balconcino sul prospetto posteriore con box/vano tecnico



Figura 19 - Evidenti manifestazioni di degrado a soffitto




Figura 20 - Evidenti manifestazioni di degrado a soffitto e a parete



Figura 21 - Sconnessioni nella pavimentazione



Figura 22 - Particolare del prospetto anteriore



Figura 23 - Particolare dell'impianto elettrico



Figura 24 - Particolare dell'impianto elettrico



Figura 25 - Impianto termico (non funzionante)