




Allegato 1
Corredo grafico alla CTU



1. Localizzazione del compendio in esame.



2. Particolare.



3. Estratto di mappa. Le frecce indicano l'accesso pedonale (in alto) e quello carraio (in basso).



4. Facciate est e nord all'incrocio fra via Guercino e via Vittoria.

Interni al piano terra.



5. La finestra indicata dalla freccia in origine era l'ingresso dell'autorimessa, ora inglobata nel soggiorno.



6. Nell'ordine: saletta da pranzo, cucina, bagno principale, ripostiglio esterno.

Esterni.



7. Nell'ordine: lato ovest ripreso da nord e da sud; lato sud da est e da ovest.



8. Particolare dell'originario ingresso all'autorimessa. All'esterno è rimasto il portone.