

Foto n. 1 (corridoio p.T soppresso il wc, apertura porta sulla corte retro)



Foto n. 2



Foto n. 3



Foto n. 4



Foto n. 5



Foto n. 6




Foto n. 7



Foto n.8



Foto n. 9 baracche e tettoie abusive




Foto n. 10



Foto 11 wc piano primo