

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°1: inquadramento aerofotogrammetrico della zona entro cui gravitano gli immobili



Foto n°2: fotogramma di maggior dettaglio con indicazione dell'immobile

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°3: individuazione dell'intorno dell'immobile



Foto n°4: vista aerea dell'immobile

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°5: facciata principale immobile (est) con accessi separati al ristorante (sx) e all'unità abitativa (ds)



Foto n°6: loggiato di accesso



Foto n°7: accesso al ristorante

ALLEGATO FOTOGRAFICO

ABITAZIONE SUB. 5



Foto n°8: accesso all'unità abitativa




Foto n°9: corridoio di ingresso verso portone




Foto n°10: scale verso il piano primo



Foto n°11: piano primo - soggiorno

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°12: cucina (Ripostiglio secondo catasto)




Foto n°13: cucina




Foto n°14: altra vista cucina



Foto n°15: lavanderia

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°16: terrazza verso ovest



Foto n°17: facciata nord (lavanderia-cucina)



Foto n°18: facciata ovest interna



Foto n°19: altra vista facciata ovest interna



Foto n°20: soggiorno verso reparto notte e scale al P.2°



Foto n°21: disimpegno reparto notte

ALLEGATO FOTOGRAFICO




Foto n°22: verso camera matrimoniale ad ovest



Foto n°23: camera matrimoniale ad ovest




Foto n°24: altra vista camera matrimoniale



Foto n°25: disimpegno verso est

ALLEGATO FOTOGRAFICO




Foto n°26: bagno cieco



Foto n°27: altra vista bagno




Foto n°28: altra vista bagno



Foto n°29: altra vista bagno

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°30: camera letto singola a nord est



Foto n°31: altra vista camera singola



Foto n°32: altra vista camera singola



Foto n°33: camera letto doppia a sud-est

ALLEGATO FOTOGRAFICO




Foto n°34: altra vista camera letto doppia




Foto n°35: altra vista camera letto doppia




Foto n°36: scale verso piano 2°




Foto n°37: scale verso piano 2°

ALLEGATO FOTOGRAFICO




Foto n°38: stenditoio (catast.) – camera letto P.2°



Foto n°39: altra vista stenditoio




Foto n°40: disimpegno verso scale da stenditoio




Foto n°41: ampia sala al P.2° (guardaroba catastalmente)

ALLEGATO FOTOGRAFICO




Foto n°42: altra vista guardaroba




Foto n°43: altra vista guardaroba verso stenditoio




Foto n°44: stireria (altra camera)




Foto n°45: altra vista stireria

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°46: altra vista stireria



Foto n°47: bagno al P.2°




Foto n°48: altra vista bagno



Foto n°49: altra vista bagno

ALLEGATO FOTOGRAFICO




Foto n°50: altra vista bagno