

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



STUDIO TECNICO
POLIGNANO

PDF Eraser Free

Sommario generale

Fascicolo n.1/3 _ relazione di stima

Fascicolo n.2/3 _ allegati tecnici di riferimento

Fascicolo n.3/3 _ documentazione fotografica

LOTTO 1

Si evidenzia come il locatario non abbia permesso allo scrivente di effettuare - e quindi produrre - alcun corredo fotografico all'interno dei locali opponendosi in maniera categorica, pertanto per il LOTTO 1 non sarà disponibile la documentazione fotografica che solitamente completa l'elaborato; in ogni caso le finiture e lo stato d'uso dell'unità sono le medesime delle unità che verranno descritte in seguito.



STUDIO TECNICO
POLIGNANO

PDF Eraser Free

Pagina intenzionalmente bianca



Foto - Esterno del condominio



Foto - Esterno del condominio



Foto - Portoncino di ingresso



Foto - Soggiorno con angolo cottura



Foto - Soggiorno con angolo cottura



Foto - Camera singola



Foto - Camera matrimoniale



Foto - Servizio igienico finestrato



Foto - Servizio igienico



Foto - Cortile esterno pavimentato



Foto - Cortile esterno



Foto - Autorimessa



Foto - Esterno del condominio



Foto - Esterno del condominio



Foto - Soggiorno con angolo cottura



Foto - Soggiorno con angolo cottura



Foto - Camera da letto



Foto - Camera da letto



Foto - Servizio igienico finestrato



Foto - Servizio igienico



Foto - Split impianto di condizionamento



Foto - Particolare infissi interni



Foto - Autorimessa



Foto - Autorimessa



Foto - Esterno del condominio



Foto - Esterno del condominio



Foto - Soggiorno con angolo cottura



Foto - Soggiorno con angolo cottura



Foto - Corridoio



Foto - Servizio igienico finestrato



Foto - Camera da letto



Foto - Camera da letto



Foto - Poggiolo



Foto - Particolare pavimenti



Foto - Porta blindata



Foto - Videocitofono



Foto - Autorimessa



Foto - Autorimessa



STUDIO TECNICO
POLIGNANO

PDF Eraser Free

Pagina intenzionalmente bianca



Foto - Esterno dell'edificio



Foto - Esterno dell'edificio



Foto - Zona giorno



Foto - Zona giorno



Foto - Zona giorno



Foto - Servizio igienico



Foto - Disimpegno



Foto - Camera da letto



Foto - Camera da letto



Foto - Servizio igienico primo piano



Foto - Taverna



Foto - Taverno



Foto - Particolare infissi interni



Foto - Autorimessa



STUDIO TECNICO
POLIGNANO

PDF Eraser Free

Pagina intenzionalmente bianca



Foto - Esterno dell'edificio



Foto - Esterno dell'edificio



Foto - Portico da sanare



Foto - Portico da sanare



Foto - Cucina



Foto - Cucina



Foto - Servizio igienico



Foto - Studio



Foto - Sottotetto piano primo



Foto - Camera da letto



PDF Eraser Free



Foto - Camera da letto



Foto - Camera da letto



Foto - Servizio igienico piano primo



Foto - Taverna



Foto - Taverna



Foto - Autorimessa



Foto - Particolare porte interne



Foto - Particolare impianto elettrico



STUDIO TECNICO
POLIGNANO

PDF Eraser Free

Pagina intenzionalmente bianca



Foto - Esterno del condominio



Foto - Rampa di accesso alle autorimesse



Foto - Autorimesse



Foto - Autorimesse



Foto - Esterno del condominio



Foto - Autorimesse al piano interrato



Foto - Autorimesse al piano interrato



Foto - Autorimessa



Foto - Parcheggi esterni privati



Foto - Posto auto sub. 8