

RAPPORTO FOTOGRAFICO



Foto n°1: Vista aerea degli intorni dell'immobile



Foto n°2: Vista aerea dell'immobile



Foto n°3: Fronte ovest



Foto n°4: Ingresso carraio da strada comunale



Foto n°5: Accesso carraio



Foto n°6: Area cortilizia pubblica



Foto n°7: Accesso carraio al retro dell'immobile



Foto n°8: Parcheggi su retro



Foto n°9: Area cortilizia fronte est



Foto n°10: Fronte su immobile



Foto n°11: Fronte est immobile




Foto n°12: Portone ingresso alle unità al piano primo



Foto n°13: Portone ingresso



Foto n°14: Scala di accesso



Foto n°15: Scala di accesso al piano primo



Foto n°16: Ingresso all'unità in esecuzione



Foto n°17: Balcone su fronte est




Foto n°18: Accesso all'unità



Foto n°19: Soggiorno verso terrazzo ad ovest



Foto n°20: soggiorno verso camere e cucina



Foto n°21: soggiorno verso ingresso e camere



Foto n°22: soggiorno verso cucina e camere



Foto n°23: zona notte ad est



Foto n°24: disbrigo



Foto n°25: camera letto a sud est




Foto n°26: camera matrimoniale a sud est



Foto n°27: altra vista camera matrimoniale



Foto n°28: bagno ad est



Foto n°29: camera singola a nord est



Foto n°30: altra vista camera singola



Foto n°31: disbrigo verso sgabuzzino e camere a sud



Foto n°32: sgabuzzino



Foto n°33: camera doppia a sud



Foto n°34: disimpegno a sud




Foto n°35: camera doppia a sud altra vista



Foto n°36: camera doppia a sud altra vista



Foto n°37: disbrigo a sud



Foto n°38: bagno a sud



Foto n°39: altra vista bagno a sud



Foto n°40: altra vista bagno



Foto n°41: cucina a sud con accesso diretto da soggiorno



Foto n°42: cucina a sud




Foto n°43: altra vista cucina



Foto n°44: zona notte a sud ovest




Foto n°45: disbrigo zona notte a sud ovest




Foto n°46: bagno a sud ovest



Foto n°47: altra vista bagno




Foto n°48: camera a nord ovest ed accesso al soggiorno



Foto n°49: camera a nord ovest




Foto n°50: altra vista camera a nord ovest



Foto n°51: ampio vano a sud



Foto n°52: altra vista vano a sud



Foto n°53: piccolo vano a sud ovest



Foto n°54: altra vista piccolo vano a sud ovest



Foto n°55: ex zona cucina a sud ovest



Foto n°56: ampio terrazzo ad ovest (parte di proprietà)



Foto n°57: altra vista ampio terrazzo verso sud



Foto n°58: altra vista ampio terrazzo verso nord (non di proprietà)



Foto n°59: altra vista ampio terrazzo verso est (parte non di proprietà)



Foto n°60: altra vista ampio terrazzo verso est- parte di proprietà



Foto n°61: altra vista ampio terrazzo verso sud est



Foto n°62: accesso a destra al soggiorno dal terrazzo