

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Edificio indipendente da ristrutturare a Piazzola sul Brenta in località Vaccarino.



FOTO 1 STRADA D'ACCESSO / FOTO 2 LATO EST SU ALTRA PROPRIETA'



FOTO 3 LATO OVEST



FOTO 4 LATO SUD



FOTO 5 LATO NORDOVEST



FOTO 6 STANZA P. T



FOTO 7 SCALA IN LEGNO



FOTO 8 CUCINA P. T.