

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ESTERNI FABBRICATI SUB 3-5-7-8



lato sud



lato sud-ingresso



lato nord



lato nord/est



lato sud/cest corpo e tettoia abusivi



corpo e tettoia abusivi



tettoia e corpo abusivi lato est



lato est vista tettoia abusiva



lato est



corpo abusivo lato est e tettoia abusiva collegamento sub 5



Portico




Ingresso comune a tutto il compendio



lato ovest



tettoia e casetta abusiva





ESTERNO ED INTERNO SUB 6 ANNESSO RUSTICO



lato nord/ovest



parti abusive



parte abusivo



lato ovest-tettoia e vista abuso risdosso lato nord



APEZZAMENTO DI TERRENO AGRICOLO MAPP. 172



lato est



baracche abusive



pollajo-baracche abusive



cavino lato nord



cavino lato nord



lato ovest



lato retro sub 7