

E.I. n. 135/2022

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Elenco foto

Treviso, 12 luglio 2023

L'E.S.
Geom. Antonio Meo





Foto 1 – Accesso da Via Marsiglian



Foto 2 – strada di accesso (servitù)



Foto 3 – strada di accesso (servitù)



Foto 4 – accesso su area scoperta (sub 8)



Foto 5 – accesso fabbricato da fronte sud



Foto 6 – Passaggio pedonale fronte sud





Foto 7 – Passaggio pedonale fronte sud



Foto 8 – area scoperta di pertinenza (fronte ovest)



Foto 9 – fronte ovest



Foto 10 – fronte ovest



Foto 11 – portico/tettoia fronte ovest



Foto 12 – portico/tettoia fronte ovest





Foto 13 – portico/tettoia fronte sud



Foto 14 – fronte sud-est (passaggio pedonale)



Foto 15 – passaggio pedonale



Foto 16 – fronte est (servitù)



Foto 17 – fronte est



Foto 18 – altro accesso da via Marsiglion





Foto 19 – locali al Piano terra



Foto 20 – locali al Piano terra



Foto 21 – locali al Piano terra



Foto 22 – locali al Piano terra



Foto 23 – blocco ufficio PT



Foto 24 – blocco ufficio PT





Foto 25 –bagni al Piano terra



Foto 26 – bagni al Piano terra



Foto 27 – soppalco



Foto 28 – soppalco/sottotetto



Foto 29 – scale e montacarichi per il piano seminterrato e interrato



Foto 30 – scale e montacarichi per il piano seminterrato





Foto 31 – deposito piano ammezzato



Foto 32 – locali piano seminterrato



Foto 33 – locali piano seminterrato



Foto 34 – locali piano seminterrato



Foto 35 – locali piano seminterrato



Foto 36 – locali piano seminterrato





Foto 37 – scale porzione originaria



Foto 38 – scale porzione originaria



Foto 39 – locali piano interrato (porz. priginaria)



Foto 40 – locali piano interrato (porz. priginaria)



Foto 41 – locali piano interrato (porz. ampliata)



Foto 42 – locali piano interrato (porz. ampliata)

