

Lotto 1 - SERVIZIO FOTOGRAFICO



Fotografia n. 01 – Fronte magazzino con ingresso principale



Fotografia n. 02 – Magazzino: lato Est



Fotografia n. 03 – Grondaia danneggiata dal fortunale del luglio 2023



Fotografia n. 04 – Magazzino: retro



Fotografia n. 05 – Magazzino: particolare infissi



Fotografia n. 06 – Vista del magazzino dal piazzale antistante



Fotografia n. 07 – Magazzino: difetti del sottotetto



Fotografia n. 08 – Piazzale antistante il magazzino



Fotografia n. 09 – Magazzino: retro verso Ovest



Fotografia n. 10 – Piccoli garages



Fotografia n. 11 – Magazzino: interno zona deposito



Fotografia n. 12 – Magazzino: interno zona deposito



Fotografia n. 13 – Magazzino: interno zona lavoro



Fotografia n. 14 – Magazzino: bagno



Fotografia n. 15 – Magazzino: interno zona lavoro



Fotografia n. 16 – Magazzino: particolare delle travature del soffitto



Fotografia n. 17 – Magazzino: lato Est



Fotografia n. 18 – Magazzino: area verde di pertinenza



Fotografia n. 19 – Magazzino: area verde di pertinenza



Fotografia n. 20 – Magazzino: limite del piazzale verso lotto 2