

**Fascicolo documentazione fotografica dello stato dei luoghi degli immobili
oggetto di Esecuzione Immobiliare n. 62/2023 – TRIBUNALE DI TREVISO**



INQUADRAMENTO GENERALE DEI BENI STAGGITI:

ABITAZIONE CON MAGAZZINO SITI NEL COMUNE DI TREVISO – Piano S1-4°
VIA UMBRIA n. 3

SEZ. URB. A FG. 6 MAPP. 1607 SUB. 11

Coordinate geografiche della localizzazione dei beni:

Latitudine: 45° 40' 48,4" N

Longitudine: 12° 12' 59,3" E

Altitudine: 37 m. s.l.m.m.

Classificazione sismica: zona 2 (sismicità medio-alto)

Classificazione climatica: zona E 2.378 GG

L'Esperto stimatore
- Salvalaio geom. Loris -





Prospetto lato Sud



Prospetto lato Nord





Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04



Foto 05



Foto 06





Foto 07



Foto 08



Foto 09



Foto 10




Foto 11



Foto 12





Foto 13



Foto 14




Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18





Foto 19




Foto 20



Foto 21




Foto 22



Foto 23



Foto 24





Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30

