

Documentazione fotografica



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1: Veduta sud-est



Foto 2: Veduta nord




Foto 3: Veduta nord

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 4: Veduta est



Foto 5: Baracche da demolire



Foto 6: Ingresso su via pubblica

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 7: Portico



Foto 8: Soggiorno



Foto 9: Cucina

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 10: Camera




Foto 11: Lavanderia su tettoia



Foto 12: Bagno piano terra utilizzato

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 13: Corridoio piano primo




Foto 14: Bagno piano ammezzato non utilizzato




Foto 15: Camera

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 16: Cottura



Foto 17: Contatore Enel



Foto 18: Locale centrale termica