

Documentazione fotografica



VISTA NORD DA
VIA G. MAZZINI



VISTA EST E
ACCESSO CARRAIO



VISTA OVEST
ACCESSO CARRAIO
E PEDONALE



VISTA SUD




CONTAINER NON
AUTORIZZATO



SERBATOIO GPL
DISMESSO

INTERNO NEGOZIO AL
PIANO TERRA







BOX UFFICIO
AL PIANO TERRA



BAGNO




LOCALE C.T.




VANO SCALA E
SOTTOSCALA



VANO SCALA



NEGOZIO







UFFICIO P. PRIMO



UFFICIO



ANTI BAGNO
P.PRIMO



BAGNO



TERRAZZA A NORD



POGGIOLO A SUD