

ARCH. RUBEN CSERMELY
Venezia - Mestre, via Terraglietto 10 - tel. fax. 041.942570
PROCEDIMENTO n. 4/2023 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 05/06/2023

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BENE 1 PARTICELLA 30 SUB. 2 E 3**



Foto 1 – accesso carrai Via Chiesa di Campocroce



Foto 2 – accesso carrai Via Chiesa di Campocroce



Foto 3 – Vista da sud/est fabbricato su particella 30 sub. 2 e 3



Foto 4 – Vista scoperto sud particella 30



Foto 5 – Part. 30 sub. 2 servizio igienico



Foto 6 – Part. 30 sub. 2 servizio igienico



Foto 7 – Part. 30 sub. 2 magazzino



Foto 8 – Part. 30 sub. 2 magazzino



Foto 9 – Part. 30 sub. 2 magazzino



Foto 10 – Part. 30 sub. 2 magazzino



Foto 11 – Part. 30 sub. 2 magazzino



Foto 12 – Part. 30 sub. 2 magazzino



Foto 13 – Part. 30 sub. 2 magazzino



Foto 14 – Part. 30 sub. 2 magazzino



Foto 15 – Part. 30 sub. 2 magazzino



Foto 16 – Part. 30 sub. 2 magazzino angolo sud/ovest



Foto 17 – Part. 30 sub. 2 magazzino angolo sud/ovest



Foto 18 – Part. 30 sub. 2 magazzino angolo sud/ovest



Foto 19 – Part. 30 sub. 2 sottoscala angolo nord/ovest



Foto 20 – Part. 30 sub. 3 ingresso scuderia




Foto 21 – Part. 30 sub. 3 interno scuderia



Foto 22 – Part. 30 sub. 3 interno scuderia




Foto 23 – Part. 30 sub. 3 interno scuderia



Foto 24 – Part. 30 manufatto privo di titolo su scoperto comune



Foto 25 – Part. 30 sub. 3 interno scuderia



Foto 26 – Part. 30 sub. 3 interno scuderia



Foto 27 – Part. 30 sub. 3 interno scuderia



Foto 28 – Part. 30 sub. 3 interno scuderia



Foto 29 – Part. 30 sub. 3 interno scuderia



Foto 30 – Part. 30 tettoia su scoperto nord in assenza di titolo edilizio



Foto 31 – Part. 30 sub. 3 vista da angolo nord/ovest



Foto 32 – Part. 30 sub. 3 ingresso scuderia



Foto 33 – Part. 30 sub. 2 ingresso sottoscala/ripostiglio



Foto 34 – Part. 30 sub. 3 magazzino con accesso da nord/est




Foto 35 – Part. 30 sub. 3 magazzino con accesso da nord/est



Foto 36 – Part. 30 sub. 3 prospetto nord



Foto 37 – Part. 30 sub. 3 prospetto nord



Foto 38 – Part. 30 vista da nord/est



Foto 39 – Part. 30 vista da sud/ovest



Foto 40 – Part. 30 vista da sud/ovest

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BENE 2 PARTICELLA 125 SUB. 2**



Foto 41 – Part. 125 vista da ovest



Foto 42 – Part. 125 sub 2 deposito attrezzature nord



Foto 43 – Part. 125 sub 2 deposito attrezzature nord



Foto 44 – Part. 125 sub 2 deposito attrezzature nord



Foto 45 – Part. 125 sub 2 deposito attrezzature nord



Foto 46 – Part. 125 sub 2 deposito attrezzature nord



Foto 47 – Part. 125 sub 2 deposito attrezzature nord



Foto 48 – Part. 125 sub 2 deposito attrezzature nord




Foto 49 – Part. 125 sub 2 deposito attrezzature nord




Foto 50 – Part. 125 sub 2 deposito attrezzature nord



Foto 51 – Part. 125 sub 2 deposito attrezzature nord



Foto 52 – Part. 125 sub 2 portico esterno



Foto 53 – Part. 125 sub 2 portico esterno



Foto 54 – Part. 125 sub 2 servizio igienico piano terra



Foto 55 – Part. 125 sub 2 servizio igienico piano terra



Foto 56 – Part. 125 sub 2 spogliatoio piano terra



Foto 57 – Part. 125 sub 2 spogliatoio piano terra



Foto 58 – Part. 125 sub 2 spogliatoio piano terra



Foto 59 – Part. 125 sub 2 magazzino/uffici piano terra



Foto 60 – Part. 125 sub 2 magazzino/uffici piano terra



Foto 61 – Part. 125 sub 2 magazzino/uffici piano terra



Foto 62 – Part. 125 sub 2 magazzino/uffici piano terra



Foto 63 – Part. 125 sub 2 magazzino/uffici piano terra



Foto 64 – Part. 125 sub 2 magazzino/uffici piano terra



Foto 65 – Part. 125 sub 2 scala esterna



Foto 66 – Part. 125 sub 2 prospetto est



Foto 67 – Part. 125 sub 2 prospetto est



Foto 68 – Part. 125 sub 2 uffici piano primo



Foto 69 – Part. 125 sub 2 uffici piano primo



Foto 70 – Part. 125 sub 2 uffici piano primo



Foto 71 – Part. 125 sub 2 uffici piano primo



Foto 72 – Part. 125 sub 2 uffici piano primo



Foto 73 – Part. 125 sub 2 uffici piano primo



Foto 74 – Part. 125 sub 2 uffici piano primo



Foto 75 – Part. 125 sub 2 uffici piano primo



Foto 76 – Part. 125 sub 2 uffici piano primo



Foto 77 – Part. 125 sub 2 uffici piano primo



Foto 78 – Part. 125 sub 2 uffici piano primo




Foto 79 – Part. 125 sub 2 uffici piano primo



Foto 80 – Part. 125 sub 2 piazzale ad Ovest



Foto 81 – Part. 125 sub 2 portico



Foto 82 – Part. 125 sub 2 prospetto Ovest



Foto 83 – Vista d'insieme part. 30 e part. 125



Foto 84 – Part. 125 sub 2 prospetto Ovest

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BENE 3 PARTICELLE 145-146-215-211-217



Foto 85 – piazzale esterno



Foto 86 – piazzale esterno



Foto 87 – piazzale esterno




Foto 88 – piazzale esterno



Foto 89 – piazzale esterno



Foto 90 – piazzale esterno



Foto 91 – piazzale esterno



Foto 92 – piazzale esterno



Foto 93 – piazzale esterno



Foto 94 – piazzale esterno



Foto 95 – piazzale esterno



Foto 96 – piazzale esterno