

All 3e Documentazione fotografica dei degradi




Fronte sud




Fronte est



Fronte nord




Ingresso piano terra –umidità di risalita



Comunicazione giorno-notte - lesione



Camera da letto a sud - lesione



Camera da letto ponte - termico



Ingresso primo piano - infiltrazione