



FOTO 1: Accesso da Via Corridoni



FOTO 2: Via Corridoni



FOTO 3: Via Corridoni



FOTO 4: Vista esterna fabbricato





FOTO 5: Vista ingresso/vano scala condominiale



FOTO 6: Ingresso/Disimpegno



FOTO 7: Camera



FOTO 8: Evidenti problemi di infiltrazioni/umidità



FOTO 9: Camera



FOTO 10: Camera





FOTO 11: Bagno



FOTO 12: Poggiolo



FOTO 13: Caldaia ubicata in cucina



FOTO 14: Cucina



FOTO 15: Infiltrazioni e muffa in cucina



FOTO 16: Accesso locale nel sottotetto





FOTO 17: Locale magazzino nel sottotetto